

序号	检查日期	检查对象	具体隐患简要描述
1	2024.7.1	广德弘光矿业有限公司	1、主要负责人履职档案资料不健全； 2、未建立停产撤人制度； 3、未见员工的复训材料； 4、员工一人一档记录不规范，培训内容只写“三级安全教育”，未记录实际培训内容。
2	2024.7.2	杭齿传动（安徽）有限公司	1、根据储存的化学品使用说明，油漆库外未设置喷淋洗眼装置、静电消除装置，库内未设置可燃气体报警装置； 2、安全教育培训流于形式，未见教育培训计划，考核试卷仅打分未批改； 3、未见2024年安全生产费用提取和使用计划与提取和使用记录； 4、未见2024年度重大事故隐患排查记录； 5、未见2024年全员安全生产责任制相关资料。
3	2024.7.3	安徽永腾精密铸造有限公司	1、乙炔瓶胶管使用铁丝绑扎，未安装防回火装置； 2、一乙炔瓶胶管破损后自行缠绕胶带修补使用； 3、车间内一处砂轮切割机安全防护罩不全； 4、烘干室未纳入有限空间进行管理，未张贴有限空间作业告知牌； 5、未见2024年安全生产教育培训记录； 6、2024年安全生产费用提取不足，提取比例不符合要求（23年产值2000万，仅提取30万元安全生产费用）； 7、未见企业主要负责人带队进行重大事故隐患排查； 8、任命的主要负责人钱旭华未按规定考核合格，未取证； 9、2024年未与员工签订安全责任状； 10、有限空间作业审批表不规范，无作业前气体检测记录，签字审批不全。
4	2024.7.5	安徽华瑞阀门制造有限公司	1、后处理车间内砂轮机皮带传送装置安全防护罩不全，砂轮机安全防护罩不全； 2、车间内安全警示标志不足，如脱蜡釜区域未见高温警示标志； 3、有限空间管理台账不完善，未见作业审批、培训记录等； 4、未制定2024年安全生产教育培训计划； 5、任命的主要负责人与实际不符，未持证； 6、未见主要负责人带队进行重大事故隐患排查记录。
5	2024.7.5	广德市柏垫加油站	无
6	2024.7.5	中国石化销售股份有限公司安徽宣城 广德志宏加油站	无
7	2024.7.9	广德吉利涂料科技有限公司	无
8	2024.7.9	广德加点化工有限公司	无

9	2024.7.9	广德独山南方水泥有限公司麻山水泥用石灰岩矿	1、根据省应急厅委托，我局组织相关人员对你矿山安全生产许可证延期进行现场核查，发现以下问题：未根据《安徽省安全生产条例》及时更新完善矿山安全生产管理机构和安全管理 人员相关职责； 2、未健全完善矿山车辆运输管理台账； 3、修订安全现状评价报告错漏之处，完善附图、附件。 。
10	2024.7.9	安徽广德南方水泥有限公司团山包矿 区水泥灰岩矿	1、根据省应急厅委托，我局组织相关人员对你矿山安全生产许可证延期进行现场核查，发现以下问题：未根据《安徽省安全生产条例》及时更新完善矿山安全生产管理机构和安全管理 人员相关职责； 2、矿山防排水系统可靠性评价内容不完善； 3、修订安全现状评价报告文本错漏之处，完善附图、附件。
11	2024.7.15	广德远嘉机电制造有限公司	1、登高作业未审批，正在登高作业中的剪刀式升降机上防护栏杆缺失，且两名维修工周建、高国群未系安全带，且未持有高处作业操作证书； 2、厂房内吊运熔融金属的行车吊钩无防脱钩装置； 3、熔炼炉炉底存在积水； 4、中频炉未安装进出水流量差探测报警装置； 5、落砂机地坑部分区域护栏缺失； 6、生产原料随意堆放，部分原料堆积在中频炉前方； 7、与广德珂瑞机械有限公司厂房贯通，存在人员交叉作业风险； 8、铁水吊运路线未设置警示铃声、警戒线等警示标志。 。
12	2024.7.17	安徽美诺华药物化学有限公司	无
13	2024.7.17	安徽升华新奥特化工有限公司	无

14	2024.7.17	安徽嘉好机械制造有限公司	<p>1、厂区内氧气乙炔瓶使用时安全距离不足，存放安全距离不足；</p> <p>2、危险废物储存间警示标志张贴不规范，储存间不属于有限空间，不应张贴有限空间作业警示标志；</p> <p>3、根据储存的化学品的危险性说明，库房外未设置人体静电消除装置，未设置喷淋洗眼装置，一处配电箱不防爆，一处灭火器被堆积物品遮挡；</p> <p>4、喷漆房内部分灯具接线不防爆；</p> <p>5、车间内部分吊钩防脱钩装置失效；</p> <p>6、将厂房租赁给安徽祺尔智能装备有限公司，安徽嘉斯威智能科技有限公司，广德市嘉益机械设备科技有限公司，广德昱承机械设备有限公司，未对四家承租单位进行安全检查，未将四家承租单位纳入安全生产统一协调管理；</p> <p>7、2024年安全生产费用提取和使用计划中提取的安全生产费用比例不足；</p> <p>8、未见2024年员工安全教育培训记录；</p> <p>9、车间入口处无限高限宽标志；</p> <p>10、安全管理协议书不规范，未在协议书中约定安全生产管理人员。</p>
15	2024.7.18	广德奥鑫机电制造有限公司	<p>1、中频炉出水温度，进出水流量差检测报警装置探测仪检测探头安装位置错误；</p> <p>2、喷漆房内防爆灯具接线不防爆；</p> <p>3、未见主要负责人和安全管理证书的证书；</p> <p>4、车间内多数行车吊钩无防脱钩装置；</p> <p>5、未见三个铁水包耳轴销和两台吊运铁水行车吊钩的探伤检测报告；</p> <p>6、静电消除装置设置在危化库内；</p> <p>7、车间内安全警示标志不足，部分安全警示标志张贴不规范，如部分配电箱箱门未见张贴“当心触电”警示标志，一处配电柜柜门错误张贴“有限空间”标志；</p> <p>8、未见2024年安全生产教育培训计划与教育培训记录；</p> <p>9、未见2024年度隐患排查记录及主要负责人带队检查记录；</p> <p>10、未见2024年安全生产费用提取和使用计划与提取和使用记录相关资料；</p> <p>11、未见2024年与员工签订的安全生产责任状相关资料。</p>
16	2024.7.24	安徽省政晖金属科技有限公司	<p>1、正在进行电焊与热切割作业的人员冯一双未见焊接与热切割证书；</p> <p>2、与承租单位星冠建筑有限公司未签订安全生产管理协议，未对其安全生产工作进行统一协调管理。</p>

17	2024.7.29	安徽明捷机械有限公司	1、氧气乙炔瓶安全距离不足，乙炔瓶未安装防回火装置； 2、柴油发电机房内储存柴油，未见张贴警示标志，未见人体静电消除装置、消防灭火器材； 3、危化品库房内未张贴msds，未张贴危化品标签或张贴的标签与实际不符，库房外未安装人体静电消除装置与喷淋洗眼装置； 4、乙炔库房内可燃气体报警装置不能正常运行，报警参数设置不正确，乙炔报警LEL设置为4； 5、部分手持式砂轮机安全防护罩缺失； 6、喷漆房外气体监测报警无警示红灯； 7、部分行车与防脱钩装置或防脱钩装置失效； 8、中频炉区域未见安装出水温度与进出水流量差探测报警装置； 9、企业未编制安全现状评价报告。
18	2024.7.31	广德秉直模具科技有限公司	1、车间内一处氧气瓶胶管采用铁丝绑扎； 2、有限空间作业安全告知牌对危险性说明描述不准确； 3、安全管理人员未持安全管理人员证书； 4、未见2024年度隐患排查记录； 5、未见2024年对新员工进行三级安全教育记录； 6、未见企业建立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制相关资料； 7、未见吊钩探伤检测记录。
19	2024.8.1	广德县乐民日用品经营部	无
20	2024.8.1	广德县清洁能源经营部	无
21	2024.8.5	安徽广德通达矿业有限公司	1、矿山局部运输道路转弯处缺少限速及警示标识标牌； 2、高温天气安全生产制度档案不健全。
22	2024.8.15	广德新三联电子有限公司	1、安全管理协议存在免责条款，未约定专职安全管理人员； 2、承包商作业监督检查次数过少，2024年3月6日至今仅检查一次； 3、危化品库房内未安装温湿度计，事故通风装置，未安装可燃气体报警装置，未张贴msds； 4、危化品中间仓库（暂存库）过量储存危险化学品（过硫酸钠）； 5、危化品库可燃气体集中报警器未安装在24小时有人值守的场所，未接入ups电源； 6、喷锡工段酸性废气排放管直接向厂房内排放； 7、危化品暂存库防爆柜未接地，无事故通风，无可燃气体报警器； 8、废酸装卸场所缺少防止液体无组织流淌的收集围堰。

23	2024.8.15	安徽省力鑫特钢有限公司	<div>1、渣罐车运输通道缺少声光报警和安全警示；</div> <div>2、炼钢车间氧气终端箱缺少阻火器；</div> <div>3、未见7月份日常隐患排查治理和教育培训记录；</div> <div>4、炼钢车间出渣口无防护；</div> <div>5、炉台配电室一扇应急门从里面打不开；</div> <div>6、炉台氮气管用铁丝缠绕，未使用固定卡箍，皮管也已老化开裂；</div> <div>7、烤包阀组站未设置通风设施，无任何安全警示标识；</div> <div>8、烤包器可燃气体报警器控制器处于断电状态（阀组站内天然气未切断），备用电源也无电，缺少天然气探头点位分布图；</div> <div>9、炼钢至连铸的吊运通道，事故包无标识；</div> <div>10、炼钢至连铸的吊运通道的一处平台，两个支撑全部被撞弯，需进行加固处理；</div> <div>11、连铸机旁天然气阀组未设置可燃气体报警器，无安全警示；</div> <div>12、连铸平台天然气管道法兰缺少跨接；</div> <div>13、连铸大包回转台事故罐的溜槽内有垃圾阻挡和矿泉水瓶。</div>
24	2024.8.15	康士得（安徽）家具有限公司	<div>1、电瓶车库停放较多电瓶车，灭火器材不足；</div> <div>2、起重机升降未与防护装置（防护栏杆）联锁；</div> <div>3、火花探测报警装置缺少ups电源，二层可燃气体报警器处于故障状态，GDS缺少ups电源；</div> <div>4、二楼储存518喷胶（甲类）库房内空调不防爆，缺少温湿度计与事故通风装置，1楼清洗剂（乙类）使用塑料抽吸，储存在楼梯间；</div> <div>5、厂房为两层框架结构，二楼设置人员集中场所（办公室、休息室）；</div> <div>6、未与危险化学品运输相关方签订安全管理协议。</div>
25	2024.8.15	安徽宋氏铜业股份有限公司	<div>1、电炉的安全坑围堰防护距离不够，未能覆盖铜水溅射范围，容积不能满足炉膛容积1.1倍的要求；</div> <div>2、电炉结晶器出水温度无报警，进出水流量计为管道外壁感应式，测量不准确，出水流量出现负值现象。；</div> <div>3、四台工频炉下支撑钢柱应进行防止高温熔体喷溅影响的防护；</div> <div>4、查现场工频炉一电动葫芦无限位装置。；</div> <div>5、叉车（尾号：0026）定期检查报告未见。</div>

26	2024.8.15	广德比爱特精密制造有限公司	1、熔铝炉可燃气体报警器控制器缺少声光报警，缺少探头点位分布图； 2、熔铝炉可燃气体报警器未与燃烧器快速切断装置连锁； 3、保温炉使用的氮气管道未使用卡箍固定； 4、危化库可燃气体报警器控制器缺少备用电源和探头点位分布图； 5、铸造车间内存放工业酒精数量过多，无安全警示和灭火器材； 6、铸造车间涂料（酒精）搅拌机未接地； 7、铝液包未实行编号管理； 8、铸造车间震动台平台缺少防护栏； 9、砂处理系统控制箱缺少安全警示，箱内积尘严重； 10、砂处理系统皮带机尾轮缺少防护罩； 11、柴油储存间无任何标识核安全警示，无防泄漏收容装置，未设置可燃气体报警器和通风设施； 12、车间外处于通道旁边的消火栓未设置防撞设施； 13、危化品库未设置安全风险告知牌； 14、危化品库未见防雷设施； 15、危化品库可燃气体报警器套管脱落； 16、配电房电器柜背面未铺绝缘垫，电缆沟盖板未铺全，一扇应急通道从外面锁住； 17、热处理炉的直梯无护笼； 18、干式打磨机除尘器风机未接地，未设置进出风风压、风量检测报警装置；
27	2024.8.15	安徽信诺家具有限公司	1、危废间（甲类）未安装可燃气体报警器及事故通风； 2、危化品库可燃气体探测器安装高度错误； 3、柴油抽吸管使用普通塑料软管； 4、车间两台布袋除尘器火花探测器报警装置缺少ups电源； 5、叉车运行中司机未佩戴安全带； 6、未见与相关方（危化品运输单位）签订安全管理协议。

28	2024.8.15	安徽佳合朔精密科技有限公司	1、铝液运输通道未设置防护栏和安全警示； 2、压铸机机械臂运行区域防护门缺少门联锁和安全警示标志； 3、保温炉可燃气体报警器控制器缺少声光报警； 4、仓库的货架缺少荷载标识，货架相互之间未固定； 5、铝渣储存区域地面有水，缺少防水、防潮措施； 6、抛丸机房粉尘清扫制度缺少清扫频次、清扫工具、责任人等内容； 7、喷砂机除尘管道折弯处缺少清灰孔，隔爆阀设置在室内； 8、抛丸机除尘器未设置隔爆阀和锁气卸灰装置； 9、喷砂机除尘器泄爆口对着通道，风量、风压监测显示系统与车间墙壁之间距离过近，无法观看； 10、打磨车间氢气检测报警仪数量不足； 11、打磨车间部分消火栓前有遮挡物； 12、天然气固化炉未被辨识为有限空间； 13、天然气固化炉未设置可燃气体报警器； 14、静电粉末喷涂间未悬挂粉尘清扫制度； 15、喷涂车间应急疏散指示灯不亮，个别应急疏散指向错误； 16、隐患排查记录流于形式，2024年度无一隐患排查。； 17、未见主要负责人每月带头排查重大隐患记录； 18、安全生产责任制未按照设置的岗位编制，如缺少副总经理的安全生产责任制； 19、安全管理制度汇编无签发人、发布日期，制度中缺少粉尘防爆、有限空间的相关管理制度。
29	2024.8.16	安徽恒星电子科技有限公司	1、油墨烘干箱有机废气管道未接地； 2、危化品库及油墨存储间报警器未接入ups电源； 3、过硫酸钠与氢氧化钠存放于同一仓库； 4、危化品库房内未安装温、湿度计； 5、储存油墨的库房内使用的空调不防爆； 6、危化品库房内可燃气体探测器接线不防爆； 7、三四层吊装口栏杆未安装禁止人员依靠的安全警示标志。
30	2024.8.16	广德新杭南方水泥有限公司	1、皮带机输送地道安全防范措施和应急处置措施缺少火灾的相应措施； 2、生料休息室未设置氨气泄漏检测仪，未对员工进行防氨气泄漏的相关教育培训； 3、进入氨水罐区的静电释放器不能显示释放效果； 4、氨水罐区应急救援器材缺少不产生火花的应急救援工具。
31	2024.8.16	安徽茗驰电子科技有限公司	1、树脂粉尘布袋收尘场所积尘严重； 2、油墨烘干屋内电器设备未接地； 3、文字车间内未安装可燃气体探测报警装置； 4、油墨烘干箱未接地； 5、未见主要负责人带队进行安全检查相关资料； 6、未见与外包单位（危化品运送单位）签订安全管理协议； 7、危化品库房内喷淋洗眼装置周边堆放大量氢氧化钠固体； 8、危废库内存放油墨区域，危险化学品库房存放氨水区域未设置检测报警装置； 9、可燃气体报警器未接入UPS电源。

32	2024.8.16	广德独山南方水泥有限公司	1、煤磨区域防爆配电箱部分孔洞未封堵； 2、线煤磨有限空间安全风险告知牌未辨识出火灾、爆炸的风险； 3、二氧化碳干冰房未设置氧气检测报警仪； 4、氨水罐区个别法兰缺少跨接，两个储罐区少了一个应急通道； 5、氨水罐区应急救援物资柜被锁住，未配置破柜工具； 6、原煤取料皮带通廊入口区域缺少声光报警装置。
33	2024.8.16	安徽广德南方水泥有限公司	1、煤磨区域电源套管脱落、部分电器不防爆、配电箱孔洞未封堵； 2、自动灭火系统（二氧化碳）站房未设置氧气检测仪； 3、氨水罐区2处管道法兰跨接线脱落。
34	2024.8.16	安徽广德洪山南方水泥有限公司	1、窑头电气室应急疏散指示灯均不亮； 2、煤磨机旁部分电源线套管脱落； 3、氨水罐区氨气管道法兰跨接错误； 4、中控室氨气检测报警信号在监控显示屏上只有数字显示，无声光报警信号。
35	2024.8.16	安徽科蓝特铝业有限公司	1、与宣城市方圆化工有限公司签订的安全管理协议不规范，存在免责条款，未约定专职安全管理人员。； 2、旋风除尘设备防爆选型错误，除尘间内有非防爆电器； 3、喷粪车间内无粉尘清扫制度； 4、危化品库房内储存的液体酸类无围堰，未在周边悬挂msds，酸类与碱类同库储存，危化品库外未见喷淋洗眼装置； 5、浓硫酸储存场所未设置喷淋洗眼装置，浓硫酸卸车区未设置防止硫酸泄漏后无组织流淌的围堰，硫酸输送泵后法兰未设置防喷溅罩； 6、液氨区域一处报警器处于故障状态，液氨输送管道无紧急切断阀，液氨输送管道采用铁丝绑扎； 7、柴油储存装置未接地，柴油加注管道未采用导除静电软管，位置设置于车间门口，未设置防碰撞装置； 8、液氨储罐存放于车间内部，进出通道堆积物品堵塞，报警器未采用声光报警器，未设置正压式呼吸器； 9、一处车间（储存危化品库车间）行车安全附件缺失（无限位装置）； 10、氮化车间内火焰无火焰监测器。

36	2024.8.19	广德毅维纺织有限公司	1、三个车间，两个库房（丙类）未安装烟雾感应器。 2、丙类库房现场发现烟头，叉车进入时应安装阻火器（或电动叉车）； 3、片状氢氧化钠存放场所随意堆放，未设置围堰，缺少喷淋洗眼装置。碱泵出口法栏防喷溅护照。； 4、雨水收集池缺少救生圈，警示标志缺少。； 5、天然气蒸汽发生器（明火设备）距离易燃布料太近，发生器外壳曾经有过火痕迹。夹套内应安装温度监控联锁； 6、丙类库房消防设施缺水； 7、抛光机皮带无防护罩； 8、整经机周边通道应用防护栅栏隔离。； 9、车间排风机防护罩将要脱落。
37	2024.8.19	广德亨通铜业有限公司	1、部分安全规程和应急预案编织不符合实际； 2、有限空间辨识不足，熔炼炉未辨识； 3、动火作业和有限空间作业未办理作业票； 4、危化品库房内消防器材未分散摆放，门口处未放置消防器材； 5、炉体东南角有积水； 6、炉台平台下方多处天然气管道未跨接； 7、主控室配电柜下方无绝缘垫； 8、炉体上料区周围无防护； 9、熔炼车间车辆进出口立柱无防撞； 10、炉台区域未安装CO检测报警装置。
38	2024.8.19	广德天佑精密机械有限公司	1、危化品库房内无msds，电器设备不防爆，无温湿度计。； 2、柴油使用塑料桶及塑料虹吸管。； 3、厂区通道消火栓未设置防护栏； 4、铁水包使用木柴烘烤，未设置烤包器； 5、柴油及酒精、醇基涂料均未设置可燃气体报警器； 6、两台中频炉未见出水温度及进出水流量检测报警装置； 7、电磁吸盘吊缺少应急备用电源； 8、喷漆房可燃气体报警器未安装准确高度，方向错误，现场存在不防爆电器设备。
39	2024.8.19	安徽皓国五金机械有限公司	1、柴油桶设置在车间入口处，未设置防撞措施； 2、中频炉未见防止后倾装置，未见设置出水温度、进出水流量差探测报警装置； 3、氧气乙炔瓶储存时安全距离不足； 4、一处中频炉前方事故应急坑内有积水，存在塑料瓶等可燃物； 5、喷漆房内未设置可燃气体检测报警装置，喷漆房外未见张贴严禁烟火警示标志。

40	2024.8.19	广德旗峰铸造有限公司	1、应急预案缺少熔炼炉应急处置措施； 2、事故应急包配置不足（浇铸线和炉台）； 3、炉台四周防护栏部分缺少； 4、炉台下配电室缺少绝缘垫，且杂物堆放过多； 5、砂处理传送带和造型区皮带传送下方无隔离防护。
41	2024.8.19	广德江峰铸造有限公司	1、炉台面向原料区一侧未设置防护栏； 2、中频炉炉前事故应急坑未采用耐火材料围砌； 3、喷漆房一处开关不防爆； 4、油漆库房内可燃气体报警装置未设置声光报警； 5、机加工区域操作人员佩戴手套作业； 6、炉台下方配电房窗户破坏。
42	2024.8.19	安徽轩鸣新材料有限公司	1、氨水储存区可燃气体报警器高度安装不准确。报警器处于报警状态，无事故通风，信号未处于24小时有人值守的位置； 2、吨桶出液方式未使用阀门管道，直接插入吨桶，是氨气四处弥散。； 3、氨水使用场所混合罐未密闭操作造成车间内氨气浓度过高，现场未使用防爆设备。； 4、氨水储存区事故水喷淋系统未与氨气浓度报警器连锁，手动阀处于关闭状态，且管道无水。介质流向标志错误。； 5、液氧管道及氧气管道法栏均未跨接，液氧卸车借口未使用紧急拉断阀 压力表无红色上限标志 调节阀失
43	2024.8.19	广德金恒镀业有限公司	1、电镀车间作业人员未正确佩戴防护服； 2、硝酸和双氧水不能与其他危化品混放，需单独放置。 。
44	2024.8.19	广德天睿金属材料有限公司	1、一体化过砂机及收尘系统单个布袋设置在多层厂房一层内（涉及铝粉尘）； 2、抛丸机及收尘系统涉爆粉尘未进行规范收集； 3、粉尘爆炸区域与电瓶车停放充电区域未采用实体墙分割； 4、正在进行安装的喷漆和喷粉生产线未履行安全设施三同时手续； 5、危废库存放大量油漆，可燃气体报警器安装位置错误，存在不防爆电气线路（非防爆插座）； 6、危化品库房周边未设置喷淋洗眼装置，未见设置消防应急救援器材； 7、压铸厂房内五台GDS报警器无UPS电源，其中两台处于故障状态，现场仅看到两个探测器。

45	2024.8.20	广德智成电子科技有限公司	1、危废仓库存放油墨桶，无可燃气体探测报警装置，且内部电气设备不防爆； 2、盐酸、硫酸装卸区域围堰防护区域不足，围堰外地面已经发生腐蚀； 3、根据清洗剂的msds，清洗剂与禁忌物硫酸同库储存； 4、危化品库房外警示标志不足，无严禁烟火警示标志； 5、涉及可燃性粉尘收集的布袋除尘器无锁气卸灰装置； 6、油墨存放区无msds，无可燃气体报警装置； 7、烘燥车间无可燃气体报警装置。
46	2024.8.20	广德优维坊宠物食品有限公司	1、新建厂房未与承建方签订安全管理协议，并未对承建方进行统一协调管理； 2、主要负责人安全资格证书过期； 3、仓库原料堆垛过高且倾斜，有倒塌风险； 4、锅炉房高温蒸汽管道未设置安全警示标志，未设置防烫措施； 5、锅炉房燃气管道未跨接，埋地天然气管道缺少安全警示标志； 6、原料、除尘、预混设备多处有限空间未辨识，且现场有限空间标识危险有害因素与实际不符； 7、应急预案未及时修订； 8、无2024年度隐患排查记录和主要负责人的带队检查记录； 9、成品库消防器材前被遮挡。
47	2024.8.20	公元管道（安徽）有限公司	1、3车间对面一处库房外爬梯护笼缺失（护笼距地面高度大于2米）； 2、涉爆粉尘区域一处锁气卸灰装置接线不防爆； 3、挤出机卸料口存在粉尘泄露现象未及时清理。
48	2024.8.20	安徽明讯新材料科技股份有限公司	1、6处废气处理设备未识别为有限空间； 2、厂房外部直梯护笼间隙过大； 3、应急预案未及时修订； 4、危废库内外未设置消防设施，不同种类未分开存放； 5、危化库车间门口处未设置防撞措施； 6、未见员工三级安全教育记录，未落实一人一档； 7、未见主要负责人安全考核合格证书及与第三方签订的安全管理协议。
49	2024.8.20	安徽福佳竹木日用品有限公司	1、除尘器有限空间标志有害因素辨识错误； 2、浸胶房消防设施不足，安全通道堵塞； 3、锅炉房高温蒸汽管道未设置防灼烫保护措施； 4、未见粉尘清扫记录； 5、安全管理资料缺少（隐患排查，安全生产责任制，操作规程）。

50	2024.8.20	安徽省艺新装饰材料有限公司	1、除尘设备采用重力沉降方式除尘，无粉尘清扫制度； 2、活性炭吸附装置未做有限空间辨识； 3、现场施工方一焊接作业人员（黄平）无证上岗，未与第三方签订安全管理协议； 4、喷漆房电气设备不防爆； 5、危化库无可燃气体浓度检测报警装置，无通风装置，照明灯不防爆； 6、火花探测器未设置在除尘总管上； 7、主要负责人安全管理合格证过期； 8、生产安全事故应急救援预案自2021年1月5日后未重新进行修订； 9、企业未设置安全管理人员； 10、油漆车间斜坡通道未设置减速带。
51	2024.8.20	安徽一万纺织科技有限公司	1、部分车间外墙爬梯无护筒； 2、污水处理站管沟盖板缺失； 3、与屋面防水承包单位（鼎隆建设有限公司）未签订安全管理协议； 4、泡沫板存放区域无消防器材； 5、装卸区高空生命线未见定期点检记录； 6、危化品库房内储存的柴油采用塑料桶，未接地，无防止柴油泄露后无组织流淌的围堰，无灭火器材。