

表 2

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

( 第 十 批      2024 年 11 月 9 日 )

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
11	D3AH 20241 02900 63	蔡家桥镇炮台桥路 1 号安徽闽腾新型材料有限公司、三溪镇双河村霍家村润溪新型建材有限公司、旌阳镇新桥社区 330 国道东北 30 米处梓山再生建材加工厂、孙村镇玉溪村 205 国道附近无名砂	宣城市旌德县	群众身边的生态环境问题	经核查 :1.安徽闽腾新型材料有限公司砂石原料等易产生扬尘物料露天堆放，覆盖不完全；破碎工序露天作业，车间及物料输送廊道未实施封闭，喷淋设施不规范。大气污染防治措施落实不到位。2.旌德县润溪新型建材有限公司物料	属实	依法依规调查处理，督促四家企业完善大气污染防治设施，落实扬尘、噪声管控措施和	1.属地生态环境部门督促四家公司严格落实大气污染防治措施 ,加强污染防治设施运维管护 ,责令限期改正 ;对涉嫌环境违法行为依法调查处理。针对夜间生产情况开展噪声监督性监测，根据监测结果进一步处理。	未办结	无

		石场夜间生产，扬尘和噪音污染扰民，连夜超载运输，导致泥浆沿路洒落。			露天堆放，厂区内部分地面及道路未硬化，生产车间未完全密闭。3.安徽旌德县梓山再生建材有限公司原料仓库未建设围挡，物料露天堆放，覆盖措施不完善。4.举报反映的无名砂石场实为旌德县锦红建材有限公司。该公司砂石原料露天堆放，未采取覆盖措施。厂区内已硬化的地面及道路破损严重。原料仓库入口未采取密闭措施，除尘设施管道存在破损。5.经调取		道路运输管理制度要求，合法合规生产经营。	2.属地交通部门加大路面巡查力度，全面排查和整治超限超载运输、抛洒滴漏等行为，不定期开展错时执法，对发现的问题依法查处。		
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

					安徽金蚁称重平台数据，发现四家公司有超限超载装载货物行为，车辆存在泥浆沿路洒落行为。四家公司在夜间从事生产加工或装卸、运输作业时产生的噪声对周边和沿途住户造成一定的影响。综上，举报反映问题属实。					
25	D3AH 20241 02900 57	1.侯村村梅山头村民组，距离侯村村委会东300-400 米的200 多亩松树被砍伐导致有土流失；2.举报人	宣城市 郎溪县	群众身边的生态环境问题	经核查 :1.举报反映地点位于凌笪镇侯村村梅山头村民组放牛山山场，现为个人承包租赁经营，面积 104 亩。2022 年 7 月至 10	部分属实	属地政府督促郎溪县凌笪镇侯村村梅山头村民组	属地林业部门督促放牛山山场承包经营人及时按照营造林相关规范进行补植补种，增加横向排水沟以及沉砂池等水	未办结	无

		认为凌笪镇侯村村侯氏祠堂东南方 400-500 米四指洼山林场计划砍伐 1200 多亩树木项目的手续不合规。			月，该处山场依法依规办理相关手续后进行了采伐，共计 87 亩。核查发现部分虽按照营造林标准种植，但因后期管护不到位，成活率不高。经复核发现，前期存在轻度水土流失现象，目前该山场坡度低于 25 度，林草植被恢复率满足相关规定和水土保持要求。2.反映的四指洼山林场实为凌笪镇侯村村集体林场，面积为 1280 亩，现为个人承包租赁经营。经走访了解，		山场承包经营人及时按照营造林相关规范进行补植补种，增加横向排水沟以及沉砂池等水土保持设施。	水土保持设施；督促指导四指洼山林场经营人严格按照林木采伐技术规程实施林木间伐。		
--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--

					<p>山场承包人暂无林木采伐计划，郎溪县林业部门也未接到相关采伐申请。</p> <p>目前山场部分竹林有间伐行为，根据《中华人民共和国森林法》第五十六条规定“采伐林地上的林木应当申请采伐许可证，并按照采伐许可证的规定进行采伐；采伐自然保护区以外的竹林，不需要申请采伐许可证，但应当符合林木采伐技术规程”。综上，举报反映问题部分属实。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	X3AH 20241 02900 36	广德县新杭镇 广信农化厂，生 产气味难闻，废 水直排外环境。	宣城市 广德市	涉及公共 利益的生 态环境问 题	1.关于反映的“生产 气味难闻”问题。 经核查：安徽广信 农化股份有限公司 1000 米安全防护距 离范围内居民已搬 迁，该公司按照环 评和排污许可证的 要求建设了废气处 理设施，主要废气 排放口安装了在线 监控设施，调阅在 线监控历史记录， 未见超标排放情 况。该公司生产车 间装置区、真空泵 等设施区域废气收 集不全，存在一定 异味。因该公司化 工企业行业特性，	部分属 实	属地生 态环境 部门督 促安徽 广信农 化股份 有限公 司完成 全厂废 气收 集、处 理设施 的全面 排查整 治，进 一步提 高废气 收集、 处理效 率，确	1.属地生态环境 部门组织对安徽 广信农化股份有 限公司厂界四周 和外围点位开展 空气质量监测，根 据监测结果，依法 依规处理。2.督促 安徽广信农化股 份有限公司对厂 区废气收集、处理 设施开展一次全 面排查，进一步提 高废气收集、处理 效率，不断减轻对 周边环境的影响。 3.鼓励安徽广信 农化股份有限公 司对生产工艺研 发创新，积极开展	未办结	无
----	------------------------------	---	------------	---------------------------	--	----------	---	--	-----	---

				<p>即使污染物达标排放，遇阴雨天、低气压等不利气象条件，排放至环境中废气无法及时有效地扩散，有时也会对周边居民产生一定影响。反映问题属实。2.关于反映的“废水直排外环境”问题。</p> <p>该公司设置了雨污分流系统，初期雨水经收集汇入收集池，再泵入园区污水处理厂集中处理，现场检查雨水排放口处于关闭状态。生产废水收集经预处理后，通过</p>		<p>保各项污染物达标排放。</p>	<p>异味原料替代。</p> <p>2024 年 10 月，该公司已完成产生较大异味的原料替代工作。</p>		
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--

					管道输送至园区污水处理厂集中处理，并安装污染源在线监控设施和视频监控，经调阅在线监控历史记录和视频监控，并对该公司厂界进行排查，未发现非法排污口，未见废水直接外排现象。反映问题不属实。					
78	X3AH 20241 02900 23	宣城亨泰电子化学材料有限公司产生的毒性、腐蚀性危险废物转运不当，导致宣城市宏鼎机械有限公司的机械受到	宣城市 宣州区	涉及利益 纠 纷 问题	经核查：宣城亨泰电子化学材料有限公司（以下简称“亨泰公司”），位于宣城高新区麒麟大道10号，于2007年8月注册成立，主要从事无水氟化氢、电	部分属 实	1. 加 强 对 亨 泰 公 司 常 态 化 监 管。 2. 组 织 亨 泰 公 司 和 宏	1.结合亨泰公司生产状况 ,属地生态环境部门督促该企业进一步强化日常管理 ,规范贮存、处理处置固体废物 ,做好台账记录 ,执行固废申	未办结	无



		腐蚀。			<p>子级氟化氢和工业级氟化氢生产，项目相关环保手续齐全。1.该公司危险废物主要为年产12000吨电子级氢氟酸(二期6000吨)项目产生的废石墨烯及吸附杂质，该项目于2019年试生产，因产品质量未达到质控要求，至今处于停产状态，未对石墨烯进行更换，故未产生和转移危险废物，危废仓库内暂无危险废物贮存。2.该公司一般固废主要为氟石膏和污水处理站污</p>		<p>鼎公司继续协商处置矛盾，若双方仍不能达成协议，引导宏鼎公司通过司法途径解决自身诉求。</p>	<p>报登记月报、年报制度。</p> <p>2.宣城高新区管委会继续组织亨泰公司和宏鼎公司协商处理该矛盾，若双方仍不能达成协议，引导宏鼎公司通过司法途径解决因厂区机械受到腐蚀要求赔偿的诉求。</p>		
--	--	-----	--	--	--	--	---	---	--	--

					泥,均按照一般工业固体废物进行管理和处置，相关台账记录完备。经现场调查，并随机调阅亨泰公司近一个月一般固废装卸、转运过程现场视频监控，未发现转运不当的情况。3.宣城市宏鼎机械有限公司（以下简称“宏鼎公司”）位于宣城高新区竹塘路 16 号，该公司东侧与亨泰公司仅一墙之隔，主要从事机械设备及零部件铸造、加工，项目相关环保手续齐全。经现场调查，					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					宏鼎公司部分厂房、玻璃及机械存在不同程度的腐蚀现象。4.2022 年 9 月起，宏鼎公司多次投诉反映亨泰公司排放污染物对其厂房及附属设施等造成腐蚀，宣城高新区管委会、宣城市宣州区生态环境分局多次赴现场调查并组织双方进行协商处理，但双方在厂房维修、设备检修等补偿方面未能达成一致。2022 年 11 月 4 日起，宏鼎公司委托安徽省清析检测技术有限					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					<p>公司针对其厂房构筑幕墙玻璃、构筑物内外金属材料及承重梁构件腐蚀情况以及厂房生产线设备等进行质量鉴定，鉴定认为：厂房外侧幕墙玻璃、彩钢板和厂房内部彩钢板 C 型钢及部分裸露在环境中的机械设备存在受到氟化物腐蚀的现象。由于历次检测均未针对“与亨泰公司排放的因果关系”、“腐蚀现状的发生时长”以及“损失程度”等进行科学评估。亨泰公司认为</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>宏鼎公司相关损失鉴定等应由司法机关委托开展，所有诉求应通过法律途径解决。5.宣城高新区管委会多次组织双方通过友好协商进行处置，但一直无果。期间，宣城高新区管委会试图通过评估收购宏鼎公司的方式解决此矛盾，但也未成功。目前，宣城高新区管委会正积极引导、建议宏鼎公司通过司法途径维护自身权益，保障事态向规范有序方向发展。综上，举报</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					反映问题部分属实。					
89	X3AH 20241 02900 15	举报人认为茂林镇附近计划建设的抽水蓄能电站未编制环境影响评价，异地移栽古树不合理，破坏生态环境。	宣城市 泾县	涉及规划政策方面的问题	经核查：泾县抽水蓄能电站项目虽已纳入国家中长期发展规划储备项目，但仍处于储备阶段，规划选址为“茂林里长坑-濂溪河站点”，目前完成古树摸排、核查，该项目尚未实施。如项目通过国家核准，泾县政府将按照国家、安徽省关于抽水蓄能电站开发建设的有关要求，按程序规范开展可行性研究报告以及环境影响评价、古树	不属实	无	无	已办结	无

					移植栽种等专项规划的编制工作，并按照国家、省、市、县关于重大行政决策公众参与程序规定，依法公示公开，充分保障公众知情权和参与度。综上，举报反映问题不属实。					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

注：问题类型包括群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题、涉及规划政策方面问题、涉及邻避效应问题、涉及利益纠纷问题