

# 绩溪中瀛刺绣有限公司 安全隐患排查报告

编制单位：宁国市安康企业管理咨询服务有限公司

二〇一八年六月十三日

# 绩溪中瀛刺绣有限公司

## 安全生产隐患排查报告

### 专家组

	姓 名	资 格	签 字
隐患排查 组成员	张秀宏	高级工程师 注册安全工程师 安全评价师	
	江红瑛	工程师 安全评价师	
报 告 审核人	黄 武	注册安全工程师	

## 目 录

<b>一、被检查企业概况</b>	<b>2</b>
1、企业基本情况	2
2、生产工艺简介	2
<b>二、主要危险有害因素</b>	<b>3</b>
1、主要危险有害因素	3
2、特种设备	3
<b>三、建议</b>	<b>3</b>
1、应尽快采取措施对下列各项予以整改	3
2、整改过程中的注意事项	4
3、软件资料的建立健全	4
4、企业新、改、扩项目应做安全预评价	4
<b>四、附件</b>	<b>4</b>
1、检查发现的问题及整改建议汇总	5~10

## 绩溪中瀛刺绣有限公司安全生产隐患排查报告

为深入开展 2018 年“安全生产万里行”活动（从 5 月份开始，到 12 月底结束），大力弘扬“生命至上、安全发展”的思想。绩溪县生态工业园区管理委员会委托宁国市安康企业管理咨询服务有限公司，按计划对绩溪县生态工业园区部分企业进行安全生产隐患排查工作。宁国市安康企业管理咨询服务有限公司组成专家组，在园区管委会的指导下于 2018 年 06 月 13 日对绩溪中瀛刺绣有限公司进行安全生产现场检查。

在了解绩溪中瀛刺绣有限公司安全生产基本信息和安全管理状况后，对生产现场进行了详细察看，依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）》（安监总管四〔2017〕129 号），共发现生产安全隐患 10 项，其中：

(1)较大隐患 2 项，主要为电梯未标明使用类型且无安全警示标志、应急照明的设置不符合要求；

(2)一般隐患 8 项，主要为配电房设置不符合要求、临时用电不规范、刺绣车间员工未戴耳塞且未设置职业危害告知牌，以及企业主要负责人和安全管理人員未经安全培训合格、未建立全员安全生产责任制、无应急救援预案、无隐患排查治理台账和无安全教育培训记录等。

## 一、被检查企业概况

### 1、企业基本情况

绩溪中瀛刺绣有限公司成立于 2015 年 01 月 22 日，坐落在绩溪县生态工业园锦屏路 11 号，注册资金 200 万元，是由杭州新中瀛刺绣有限公司投资兴建的以电脑刺绣加工为主体，集设计、生产为一体的大型服装配套加工企业，是 2015 年绩溪县重点招商引资企业，公司占地 14 亩，总投资 1.3 亿元，总建筑面积 18000 平方米，于 2016 年 9 月投入生产，有电脑绣花机 18 台、自动绕线机 3 台等设备。

企业名称	绩溪中瀛刺绣有限公司		住所	绩溪县生态工业园区锦屏路 11 号	
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		统一社会信用代码	91341824328002691B (1-1)	
成立日期	2015 年 01 月 22 日		注册资本	200 万元	
登记机关	绩溪县市场监督管理局			邮政编码	245300
法定代表人	潘水堂	联系电话	-	所属行业	服装
安全负责人	程冰	联系电话	18119918397	员工人数	-
经营范围	刺绣纺织品的加工、制造、销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				


### 2、生产工艺简介

绩溪中瀛刺绣有限公司主要产品为绣品，主要原料为丝线、纺织品面料等，具体工艺流程如下：

- (1) 外购布料、线；
- (2) 电脑扫描样品；
- (3) 花样设计；
- (4) 机器绣花；

(5) 后道整理;

(6) 成品入库。



生产流程图

## 二、主要危险有害因素

通过对收集到的绩溪中瀛刺绣有限公司有关资料和生产工艺的分析,并结合现场检查情况,参照《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)、《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2009)、《职业病危害因素分类目录》(国卫疾控发〔2015〕92号)、《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2009)等标准,检查结果如下:

1、主要危险有害因素有:机械伤害、触电、灼烫、火灾、其他伤害以及高温、噪声等;

2、特种设备有:电梯等。

## 三、建议:

1、应尽快采取措施对下列各项予以整改:

(1)将配电房内杂物清除,配电柜前设置绝缘垫,配置绝缘棒、绝缘鞋等安全工器具,窗户设置 10\*10 毫米的防止小动物进入钢质防护网、坑洞采取防护措施;

(2)按照规范设置灯光应急疏散标志;

(3)采购符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,发放并督促员工正确

配戴上岗作业；

(4)电梯应标明使用类型，设置安全警示标识，定期维护保养；

(5)临时用电不规范；

(6)加强企业内部隐患排查、治理和员工安全教育培训工作。

## 2、整改过程中的注意事项

(1)整改通知应以书面方式及时发出，整改通知及整改回复应留有记录并存档；

(2)整改作业时应按整改计划进行，防止为排除安全隐患而发生安全事故；如整改作业前应制订整改计划并报批准，整改过程中应安排专人监护等。

## 3、软件资料的建立健全

企业尽快补充完善相关管理制度，建立健全安全管理档案包括各类记录档案资料，完善全员安全生产责任制、按照（GB/T 29639-2013）修订应急救援预案，推动企业全员参与安全生产活动的热情，落实企业安全生产主体责任，建议企业开展安全标准化创建达标工作。

## 4、企业新、改、扩项目应做安全预评价

企业如有新建、改建、扩建项目，应在项目建设前进行安全预评价。

# 四、附件

## 1、检查发现的问题及整改建议汇总

1、检查发现问题及整改建议汇总表

一、现场问题					
序号	不符合项	现场照片	整改建议	隐患分级	整改结果
1	一楼配电房无绝缘垫、坑洞无盖板、与室外相通未堵塞、窗户无防护网；三楼配电房内有杂物未清除。	<div></div>	配电房内窗户设置防护网、配电柜前设置绝缘垫，将坑设置盖板、洞口封闭，防止小动物进入；将三楼配电房内杂物清除。	一般	



2	电梯未标明使用类型，且无安全警示标志。		应标明电梯功能，且应设置禁止类标志及“当心坠落”等安全警示标识，并定期维护保养，记录应存档。	较大	
---	---------------------	---	--	----	--

3	临时用电不规范。		临时用电应符合相关规范 (建议架空敷设)。	一般	

4	刺绣车间员工未戴耳塞、现场无噪声职业危害告知牌。		车间应设置“严禁烟火”、“必须佩戴耳塞”等安全警示标识及噪声职业危害告知牌。	一般	

5	应急照明的设置不符合要求。		应急照明灯的设置应符合相关要求。	较大	
---	---------------	---	------------------	----	--

二、软件资料部分			
序号	不符合项	整改建议	备 注
6	企业主要负责人和安全生产管理人员未经安全培训合格上岗。	企业主要负责人和安全生产管理人员应当经安全培训合格。	
7	全员安全生产责任制未修订，未公示和定期考核。	修订全员安全生产责任制，在公示栏公示和定期考核。	
8	安全事故应急救援预案不规范	按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）修订应急救援预案，定期进行演练。	
9	隐患排查治理台账不全。	建立隐患排查治理台账，及时整改安全隐患，并形成闭环。	
10	未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。	组织制定并实施本单位安全生产教育和年度培训计划。	