

安徽省应急管理厅

皖应急函〔2019〕365号

安徽省应急管理厅关于强化工贸行业 安全隐患风险管控的通知

各市应急管理局：

按照《安徽省应急管理厅关于开展钢铁企业煤气安全专项治理的通知》（皖应急函〔2019〕153号）要求，省厅于10月下旬对各地钢铁企业煤气安全专项治理工作情况进行了验收。总体上看，各有关市均按照应急管理部、省厅工作要求，制定出台了工作方案，并迅速传达到相关县区及有关企业。马鞍山市应急管理局专门制定了《钢铁企业煤气安全专项治理检查表》，从生产、储存、使用煤气的钢铁企业、集团公司、县（区）应急管理机构、市应急管理机构4个层面，按照制定方案、自查自改、督促检查、验收总结4个阶段制定了专项治理工作任务清单。但验收中也发现部分市应急管理部门专项治理工作方案缺乏针对性，部分县（区）应急管理部门对企业督促检查浮于表面，特别是相关各级应急管理部门未按规范执法要求将执法检查信息上传至省应急管理信息化平台。部分钢铁企业专项治理工作方案照搬照抄省厅文件，部分钢铁企业涉及煤气动火作业、有限空间作业等危险作

业证审批不规范、隐患排查不细致，具体问题详见附件。

为确保全年工贸行业安全生产形势稳定，现结合当前安全生产形势和我省实际，对当前工贸行业安全生产工作提出如下要求，请一并遵照执行。

一、克服麻痹思想，强化责任担当，严格落实属地监管责任

四季度历来是生产安全事故易发多发期，加上我省当前受干旱气候条件影响，安全风险交织叠加，给工贸行业安全生产工作提出了挑战。各级应急管理部门要坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理，牢固树立风险意识，准确把握风险规律，强化担当作为，严格落实属地管控责任，督促企业落实安全主体责任，建立健全安全风险管控“六项机制”责任体系，持续加大隐患排查治理力度，确保全年安全生产形势稳定向好。

二、以事故教训为鉴，聚焦重点领域环节，严密防范化解重大安全事故风险

近期外省连续发生多起社会影响较大的生产安全事故，其中陕西省安康市恒翔生物化工有限公司污水处理厂“10·11”较大中毒窒息事故，河北省邯郸市武安市兴华钢铁公司烧结车间皮带走廊“10·24”较大火灾事故，河南省张家界市慈利县鑫源机械制造有限公司“10·25”较大设备安装事故，给工贸行业安全生产敲响了警钟。各级应急管理部门要举一反三，认真分析省外事故的致因要素，科学预判工贸行业安全走势和隐藏在其中的风险挑战，突出重点，精准施策，督促企业落实安全主体责任，严密防范化

解重大安全事故风险。

（一）要紧盯金属冶炼企业涉及煤气生产、储存、使用等环节，以及钢铁企业烧结车间皮带通廊通风设施的安全管理，定期检查维护安全设施设备，确保安全运行。

（二）要紧盯有限空间作业安全，严格实施作业审批管控，落实“先通风、再检测、后作业”的作业原则和各项安全作业要求。

（三）要紧盯工贸企业外包施工队伍安全管理，严格队伍资质、人员资格把关，将外包施工队纳入企业内部安全管理体系之中，落实安全技术交底、作业现场监控等安全措施，强化交叉作业管控，严禁冒险违规违章作业行为。

（四）要紧盯工贸企业生产、经营安全供水系统，重点关注钢铁企业冶炼冷却水和煤气水封系统，涉氨制冷企业液氨储罐水喷淋系统、粉尘涉爆企业湿法除尘供水系统等，防范化解工贸企业应急用水风险。

三、规范执法行为，严格“闭环”管理，推动企业落实安全隐患整改责任

各地要以此次钢铁企业煤气安全专项治理工作验收反映出的问题和隐患为导向，严格依法行政，规范执法行为。要按照“应报尽报、及时清零”的规定，及时将执法信息上传至安徽省应急管理信息化平台，实时加以管控。要紧盯执法检查中发现的安全隐患整改进度，坚决做到隐患不清零不放手、隐患不验收不放手，严把安全隐患整改验收关，严格实施隐患整改闭环管理。

请六安、马鞍山、芜湖、铜陵、池州市应急管理局对照附件内容，督促辖区内企业按期按质完成隐患整改工作；对一时难以整改到位的，要制定整改方案，强化各项管控措施；对确实无法整改的，要坚决实施停产停业措施，直至报请属地政府依法实施关闭。请以上5市于11月30日前将辖区内企业隐患整改情况(含电子版)报厅安全监管二处（联系人：汤俊，0551-62998730，邮箱：safety2os@163.com）。

附件：钢铁企业煤气安全专项治理整改清单

安徽省应急管理厅

2019年11月18日

附件

钢铁企业煤气安全专项治理整改清单

一、铜陵市富鑫钢铁有限公司

1. 专项治理方案未以企业正式文件印发。
2. 一级动火证有效期超过 8 个小时。
3. 毒性气体检测间隔时间超过 2 个小时。
4. 部分安全防护措施落实情况未明确。

二、铜陵市旋力特殊钢有限公司

1. 有限空间作业证无编号，检测数值不真实。
2. 动火作业证中火灾、爆炸等危险因素分析不全面。

三、安徽贵航特钢有限公司

1. 专项治理方案未以企业正式文件印发。
2. 动火、有限空间作业审批制度不规范。
3. 动火作业证无风险辨识内容。
4. 有限空间作业证火灾、爆炸危险辨识不全。
5. 轧钢 9 号盲板阀操作箱、炼钢 DN800 盲板阀操作箱不防爆。
6. 煤气柜重大危险源定期安全评估未落实。

四、池州市贵池区贵航金属制品有限公司

1. 专项治理方案未以企业正式文件印发。
2. 有限空间作业分级错误。

3. 火灾、爆炸危险因素辨识不全。

4. 煤防组煤气防护人员配备不足。

五、安徽泺氏铸造有限责任公司

1. 动火作业、有限空间作业毒性气体检测间隔时间超过 2 小时。

2. 煤防组未配置压缩空气充气设施。

六、安徽金安不锈钢铸造有限公司

1. 无动火审批制度。

2. 有限空间作业证危险有害因素未辨识、毒性气体未检测。

3. 动火作业证分析点错误，危险物质分析错误。

4. 煤防组未配置压缩空气充气设施。

七、安徽马钢重型机械制造有限公司

1. 未落问题实整改责任人，对于不能立即整改的问题未作出临时的防范措施。

2. 作业票填写不规范，有代签字情况。

八、马鞍山钢铁股份有限公司第一钢轧总厂

班组级自查内容不够仔细，未提供检查人员、整改计划等内容。

九、马鞍山钢铁股份有限公司长材事业部

1. 发现的隐患目前不具备整改条件项较多。

2. 未见培训相关材料。

十、马鞍山钢铁股份有限公司港务原料总厂

1. 发现的隐患目前不具备整改条件项较多。

2. 未见培训相关材料。

十一、安徽马钢粉末冶金有限公司

1. 发现的隐患目前不具备整改条件项较多。
2. 未见培训相关材料。

十二、圣戈班管道系统有限公司

1. 煤气区域动火、检维修等相关作业票内容填写、审批不规范。
2. 对 2019 年 8 月 22 日高新区应急局专项执法检查出的隐患部分内容未见整改记录。

十三、马鞍山市宝奕金属制品工贸有限公司

1. 应急救援预案中存在明显的错误。
2. 煤气安全规程适用性不强，应按照现场实际修改，重点应对高炉、布袋除尘器、热风炉、烧结、烘烤器等生产和使用煤气岗位及设备制定相应安全操作规程。
3. 布袋除尘器检修方案中涉及非本公司内容，违规使用空气吹扫除尘器。

十四、当涂县明祥炉料加工厂

应急预案中部分内容与本公司实际情况不相适应，内容不全面，操作规程和制度制定流于形式，与岗位实际设置不相符。

十五、芜湖新兴铸管有限责任公司

1. 自查隐患分级将所有隐患列为“一般隐患”，其中“煤气区域电气设备不防爆”为重大隐患。

2. 隐患中转炉煤气柜水封使用敞开的煤气水封，且未设置补水装置，不符合要求。

3. 气柜前排水器水封水位低问题仍未得到有效整改（无补水装置）。

十六、芜湖市富鑫钢铁有限公司

1. 自查问题停留在表面，检查出问题中多为“警示标志、告知牌缺失”等问题，未针对高炉煤气净化系统、使用装置、管道、放散等进行排查。

2. 人员培训教育不全面，不充分。

十七、和县金鑫铸造有限公司

目前处于停产状态，若恢复生产，需对所有设备重新进行检查、维护、保养，对人员进行培训教育，制定开炉方案，并向属地监管部门验收通过后方可复产；若进行设备拆除，需聘请有资质单位进行施工，制定拆除方案，涉及煤气设备和高炉拆除必须按照拆除方案严格进行，业主方现场必须进行全程监督。

（信息公开形式：依申请公开）

安徽省应急管理厅办公室

2019 年 11 月 18 日印发

共印 5 份