

宣城市生活垃圾焚烧处理厂二期项目“4.17 高处坠落事故”调查报告

2020年4月17日上午8:06左右,宣城市生活垃圾焚烧处理厂二期项目发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失约190万元。事故发生后,相关部门负责人立即赶赴事故现场,组织开展救援和事故善后处理工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)规定,宣城市政府及时成立了以市住房和城乡建设局为组长单位、市应急管理局为副组长单位,市总工会、市应急管理局、宣城经济技术开发区公安分局、市建设工程质量监督站、宣城经济技术开发区管委会应急指挥中心派员参加的事故调查组。事故调查组本着客观公正、实事求是和“四不放过”的原则认真开展了事故调查,通过勘查事故现场、查阅相关资料、询问事故相关人员等方式,查清了事故发生的原因和经过,提出了事故责任认定和处理建议,对事故提出了整改和防范措施,现将调查情况报告如下:

一、建设项目及事故发生单位概况

(一) 建设项目概况

宣城市生活垃圾焚烧处理厂二期项目,建设单位为宣城瀚蓝固废处理有限公司,施工总承包单位为中国电建集团四川工程有限公司,专业承包单位为安徽盛运钢结构有限公司,施工劳务单位为桐城市明辉建筑工程安装有限公司,监理单

位为江苏苏安电力工程管理有限公司，合同价格 62788 万元，建设规模 15577 平方米。该项目为宣城市生活垃圾焚烧发电 B00 特许经营项目，主要负责宣州区、郎溪县区域内的生活垃圾焚烧，宣城市城市管理综合执法局负责具体实施和监督。

(二) 建设单位

宣城瀚蓝固废处理有限公司，成立于 2019 年 03 月 08 日，统一社会信用代码 91341800MA2TH3U41A，住所安徽省宣城经济技术开发区金坝长桥路，法定代表人杨茂生，注册资本壹亿伍仟万圆，经营范围生活垃圾焚烧发电；垃圾、污泥无害化处理。

(三) 施工单位

1. 施工总承包单位

中国电建集团四川工程有限公司，成立于 1995 年 12 月 31 日，统一社会信用代码 915101082022366605，住所成都市成华区槐树店路 38 号，法定代表人党显兵，注册资本贰亿壹仟零贰拾叁万元，经营范围为电力工程施工总承包建筑工程总承包壹级；建筑工程施工总承包贰级；起重设备安装工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包壹级等，证书编号 D151006831、D251497082。安全生产许可证编号（川）JZ 安许证字〔2004〕000657，有效期 2020 年 03 月 03 日至 2023 年 03 月 03 日。

2. 施工专业承包单位

安徽盛运钢结构有限公司，成立于 2006 年 05 月 24 日，统一社会信用代码 91340881788581882B，住所安徽省安庆市桐城经济开发区兴隆路，法定代表人齐龙文，注册资本壹亿贰仟捌佰万圆，经营范围为轻、重钢结构设计、制作、安装及工程总承包；钢结构工程安装、施工；钢结构彩板制作、安装；新型建材生产、销售；机械设备及配件、五金件、金属结构件、电器配件、塑料制品的生产、加工、销售；PE 浸塑焊接型隔离栅、防盗网（栏）、货架、门窗制作；机电产品的销售，钢材销售；立体车库生产、销售；绿色建筑及装饰工程设计、施工及工程总承包。

3、施工劳务单位

桐城市明辉建筑工程安装有限公司，成立于 2015 年 06 月 29 日，统一社会信用代码 91340881343960820X，住所桐城市文昌街道办事处同安路矿机公司，法定代表人赵秋明，注册资本壹佰陆拾捌万圆，经营范围为工矿设备安装；建筑安装；钢结构安装；环保设备安装；机械设备维修；机械配件加工；室内外装饰；网架工程安装。

（四）监理单位

江苏苏安电力工程管理有限公司，成立于 2014 年 09 月 23 日，统一社会信用代码 913201183023341889，住所南京市高淳区固城镇人民南路 28 号，法定代表人尤荣，注册资本壹仟万圆，经营范围为电力工程管理、技术咨询及工程造价咨

询；工程监理。设备监造服务；电力工程（不含承装、承修、承试供电设施和受电设施）检修及技术服务；招标代理；软件开发及销售，电力工程监理甲级资质、房屋建筑工程监理乙级资质，资质证书编号：EF0133211、EF0067880。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年4月17日上午7时许，宣城市生活垃圾焚烧处理厂二期施工单位项目部组织当天作业人员召开安全晨会，并对当天的作业任务进行了分工安排，其中屋面施工由桐城市明辉建筑工程安装有限公司六人分成两组进行安装作业，胡俊、章小兵、叶小宝三人一组负责屋面瓦安装，何成程、吉沙约格、海来衣夫（事故死者）三个一组负责搬运材料。上午8:06左右，三人在搬运一块长20米、宽0.5米彩钢瓦时（吉沙约格、海来衣夫两人在前侧，何成程在后侧），海来衣夫不慎踩到气楼预留洞口处一块尚未固定的临时敷设的彩钢瓦后，失足坠落至2号炉蒸汽压力管道平台（坠落高度约14米），何成程电话向桐城市明辉建筑工程安装有限公司现场负责人孔健报告，随后，孔健拨打了“120”急救电话和“110”报警电话。

（二）事故救援情况

海来衣夫坠落后，何成程、吉沙约格、阿树曲提（现场作业人员，海来衣夫的妹夫）三人将海来衣夫从2号炉蒸汽压力管道平台背扶至地面，随后，何成程开车，与孔健、吉

沙约格、阿树曲提一同将海来衣夫送往医院，途中与“120”急救车辆相遇，由“120”急救车辆转运至宣城市人民医院抢救。上午 10:10，经宣城市人民医院抢救无效，宣布海来衣夫死亡。

宣城市公安局经开分局飞彩派出所接警后第一时间到达事故现场，对事故现场进行了封锁、勘查，并将现场相关人员带到派出所进行了问询。

宣城经济技术开发区管委会、宣城市城市管理综合执法局接报后赶赴现场，开展善后处理工作。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1、海来衣夫，违反安全操作规程、高空作业时未按规定佩戴和正确使用安全防护用品，失足坠落死亡，导致事故的发生。

2、桐城市明辉建筑工程安装有限公司，安全管理不到位。项目管理机构和安全生产责任制度不健全，安全生产管理职责和安全防护措施落实不到位；未及时在屋面施工作业处设置设置明显的安全警示标志；发现屋面安全防护措施及作业人员防护用品落实不到位，未采取有效措施整改。

（二）间接原因

1. 宣城瀚蓝固废处理有限公司，对施工安全统一协调、管理不到位，未有效督促施工、监理单位对屋面安全防护措施及作业人员防护用品安全问题及时整改。

2. 中国电建集团四川工程有限公司，安全管理不到位。落实安全生产规章制度和操作规程不严格，项目部经理到岗履职不够；督促分包单位建立项目管理机构和安全生产责任制度落实不到位；未有效督促分包单位在屋面施工作业处设置明显的安全警示标志；虽发现屋面安全防护措施及作业人员防护用品落实不到位，但未及时制止并督促整改。

3. 安徽盛运钢结构有限公司，安全管理不到位。项目部安全管理机构不健全，安全管理人员未持有效证件上岗；安全培训教育流于形式；督促劳务分包单位建立项目管理机构和安全生产责任制度落实不到位；未有效督促分包单位在屋面施工作业处设置明显的安全警示标志；虽发现屋面安全防护措施及作业人员防护用品落实不到位，但未及时制止并督促整改。

4. 江苏苏安电力工程管理有限公司，履行监理职责不到位。对因身体原因不能到岗的项目总监理工程师，未安排人员变更；对施工总承包单位、专业承包单位和劳务分包单位安全生产管理制度落实情况监理不到位。

（三）事故的性质

该起事故是一起因桐城市明辉建筑工程安装有限公司的作业人员安全意识淡薄、安全防护意识不强，高空作业时未按规定佩戴和正确使用安全防护用品；建设单位对施工安全统一协调、管理不到位；施工单位安全管理、安全防护措施

落实不到位；监理单位的安全监理责任落实不到位而导致的一般生产安全责任事故。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）宣城瀚蓝固废处理有限公司，作为工程建设单位对施工安全统一协调、管理不到位。未有效督促施工、监理单位对屋面安全防护措施及作业人员防护用品安全问题及时整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款“……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”之规定，虽对事故发生不负直接管理责任，但对安全生产统一协调不到位。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（二）中国电建集团四川工程有限公司，作为工程施工总承包单位安全管理不到位。落实安全生产规章制度和操作规程不严格，项目部经理到岗履职不够；督促分包单位建立项目管理机构和安全生产责任制度落实不到位；未有效督促分包单位在屋面施工作业处设置明显的安全警示标志；虽发现屋面安全防护措施及作业人员防护用品落实不到位，但未

及时制止并督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……”之规定，对事故发生负有管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：……；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（三）安徽盛运钢结构有限公司，作为工程专业承包单位安全管理不到位。项目部安全管理机构不健全，任命无安全生产管理资格证书的人员从事现场安全管理；督促劳务分包单位建立项目管理机构和安全生产责任制度落实不到位；未有效督促分包单位在屋面施工作业处设置明显的安全警示标志；虽发现屋面安全防护措施及作业人员防护用品落实不到位，但未及时制止并督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……”之规定，对事故发生负有管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项“生产经

营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：……；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（四）桐城市明辉建筑工程安装有限公司，作为工程施工劳务单位安全管理不到位。项目管理机构和安全生产责任制度不健全，安全生产管理职责和安全措施落实不到位，对建设、总包单位下发的安全隐患整改通知未全面认真整改；未及时在屋面施工作业处设置设置明显的安全警示标志；现场管理人员未及时发现屋面安全防护措施及作业人员防护用品落实不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”；第三十八条“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”；第四十三条“生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；……”之规定，对事故发生负有直接管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等

责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（五）江苏苏安电力工程管理有限公司，作为工程监理单位履行监理职责不到位。对因身体原因不能到岗的项目总监理工程师，未安排人员变更；对屋面安全防护措施及作业人员防护用品落实不到位，未采取有效措施制止和纠正。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款“工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任”之规定，对事故发生负有监理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：……；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……”之规定，建议由宣城市应急管理局依法处罚。

（六）海来衣夫，现场作业人员，安全意识淡薄、安全防护意识不强，高空作业时未按规定佩戴和正确使用安全防护用品，失足坠落死亡，导致事故的发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”之规定，对事故

发生负直接责任。鉴于其已死亡，建议对海来衣夫免于追究责任。

（七）王建光，宣城瀚蓝固废处理有限公司总经理（法人授权人），负责项目全面工作，督促施工单位安全隐患整改落实不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”之规定，对事故发生负有协调责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：……；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（八）蒲之奎，中国电建集团四川工程有限公司安全总监（法人授权人），督促、检查安全生产工作不到位，未有效督促项目部及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”之规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项“生产经营单

位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（九）沈浩，中国电建集团四川工程有限公司宣城生活垃圾焚烧处理厂二期项目部经理。到岗履职不够；未根据施工阶段特点，对现场进行检查，及时排查生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……”之规定，对事故发生负有管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（十）蒯泽洲，中国电建集团四川工程有限公司宣城生活垃圾焚烧处理厂二期项目安全总监。未及时排查安全生产隐患，未有效履行安全生产职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项“生产经营单位的安

全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……”之规定，对事故发生负有管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：……；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（十一）洪玉思，安徽盛运钢结构有限公司副总经理（法人授权人）。督促、检查安全生产工作不到位，未有效督促项目部及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产》第十八条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”之规定，对事故发生负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（十二）王晓芹，安徽盛运钢结构有限公司宣城生活垃圾焚烧处理厂二期项目项目经理。未对项目定期开展安全检

查，及时消除生产安全事故隐患；未有效督促分包单位在屋面施工作业处设置明显的安全警示标志；虽发现屋面安全防护措施及作业人员防护用品落实不到位，但未及时制止并督促整改；使用无安全生产管理资格证书的人员从事现场安全管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……”之规定，对事故发生负有管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：……；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（十三）赵益，安徽盛运钢结构有限公司宣城生活垃圾焚烧处理厂二期项目安全员。无安全生产管理资格证书担任项目安全员，从事现场安全管理；未及时排查安全生产隐患，对屋面安全防护措施及作业人员防护用品落实不到位，未采取有效措施制止并督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行

为；……”之规定，对事故发生负管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：……；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（十四）姜建，桐城市明辉建筑工程安装有限公司副总经理（法人授权人）。督促、检查安全生产工作不到位，未对项目定期开展安全检查，未有效督促项目部及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”之规定，对事故发生负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（十五）孔健，桐城市明辉建筑工程安装有限公司宣城生活垃圾焚烧处理厂二期项目现场负责人。发现屋面安全防护措施及作业人员防护用品落实不到位，未采取有效措施制

止、整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……”之规定，对事故发生负管理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：……；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

（十六）尤荣，江苏苏安电力工程管理有限公司总经理（法定代表人）。安全监理履职不到位，对因身体原因不能到岗的项目总监理工程师，未安排人员变更；对施工单位安全生产管理落实情况监理不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”之规定，对事故发生负监理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之

三十的罚款；……”之规定，建议由宣城市应急管理局依法处罚。

（十七）王声峰，江苏苏安电力工程管理有限公司宣城生活垃圾焚烧处理厂二期项目总监理工程师代表。对屋面安全防护措施及作业人员防护用品落实不到位，未采取有效措施制止和纠正，安全监理履职不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……”之规定，对事故发生负监理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：……；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……”之规定，建议由宣城市应急局依法处罚。

五、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，防范同类事故再次发生，事故调查组提出以下防范和整改措施：

（一）宣城瀚蓝固废处理有限公司要切实履行建设单位对施工安全统一协调、管理责任，定期组织开展安全检查，发现安全问题的，及时督促整改。

（二）中国电建集团四川工程有限公司要按照工程总承包企业对工程总承包项目的安全生产全面负责，分包企业按照分包合同的约定对工程总承包企业负责的原则，落实关键岗位人员到岗履职，明确工程各方参建单位在工程质量安全、进度控制等方面的职责，强化分包管理，严禁以包代管。

（三）安徽盛运钢结构有限公司要严格落实安全生产责任，完善项目安全管理机构、建立项目安全生产责任制、明确各岗位责任人员、责任范围、考核标准，按程序报审；在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，并按要求开展安全巡查。

（四）桐城市明辉建筑工程安装有限公司要严格落实安全生产各项规章制度和操作规程；及时建立健全项目管理机构，配备安全生产管理人员；加强管理人员和作业人员的安全教育培训，加强安全思想和安全行为检查，强化对施工现场安全隐患跟踪整改落实，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为发生。

（五）江苏苏安电力工程管理有限公司要进一步落实安全监理责任，切实加强项目总监理工程师到岗履职管理，配足项目监理人员，结合施工现场实际，及时修订完善安全监理规划和安全监理实施细则，对关键工序和关键部位严格实施旁站，加强对施工单位安全生产管理制度落实情况审查，对监理过程中发现的安全隐患和问题，要及时责令施工单位整改并复查整改情况。

（六）宣城经济技术开发区管委会、宣城市城市管理综合执法局要深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，按照“三个必须”原则，落实属地监管、部门行业监管责任，督促工程各参建单位严格遵守法律法规、规章制度，深入开展安全隐患排查治理，防范同类事故再次发生。

2020 年 9 月 8 日