

安徽省安全生产委员会办公室文件

皖安办〔2023〕16号

安徽省安委会办公室关于马鞍山慈湖高新区 金星钛白集团有限公司“3.10” 有限空间事故的通报

各市安委会，省安委会有关成员单位：

3月10日13点30分许，马鞍山市慈湖高新区安徽金星钛白集团有限公司2人在进入泥浆罐体进行检修作业后发生昏迷，企业4名监护先后进入罐体施救相继昏迷，目前事故已造成5人死亡，1人受伤。

该起事故暴露出有限空间作业操作规范不落实、盲目施救导致伤亡扩大等突出问题。省主要负责同志、分管负责同志分别作出批示，要求组织专家全力救治伤者，做好现场处置、事故调查

等工作，对企业违规组织作业问题，要严肃处理、依法追责。要以此为戒、再予警醒，开展有限空间作业安全专项治理，加强有限空间作业安全教育，严格执行操作规范，坚决防止类似事故发生。

当前，各类企业陆续集中复工复产，有限空间检维修作业增多，密闭空间在过冬后长时间得不到良好通风，有害物质长期聚集，加之气温逐渐回暖，有毒有害气体更易挥发。为深刻汲取事故教训，举一反三，坚决防范和遏制类似事故发生，现提出以下要求，请各地、各有关部门认真贯彻落实。

一、开展有限空间安全专项整治。各地各有关部门要对本地区、本行业领域涉及有限空间的作业场所开展一次全面安全整治，重点检查管理制度、专项安全培训、作业审批、防护装备配备、现场处置方案演练等安全措施落实情况。要督促企业开展全方位的风险隐患排查，对发现的风险隐患登记造册，向负有安全监管职责的部门报告，并采取有效措施及时整治到位。要加大执法检查力度，严格按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》以及落实高危作业规程情况等开展监管执法，严厉查处违法违规以及违反高危作业规程等行为，充分运用《刑法修正案（十一）》加大行刑衔接和惩戒力度，强化执法震慑。要持续加大工贸有限空间作业专家指导服务力度，对有限空间作业专家指导服务成效开展“回头看”。

二、严格执行作业操作规范。凡涉及到有限空间作业，必须严格执行作业审批制度，严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，未经通风和检测合格，人员不得进入有限空间进行作业。作业过程中，应当采取通风措施，保持空气流通，对作业现场有害因素进行定时检测或连续监测，监护人员应进行全程监护，不得离开作业现场，不得进入有限空间参与作业。企业应根据有限空间存在的危险有害因素种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准和行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。要强化对承包方统一协调管理，对其开展有限空间作业现场监督和检查。

三、强化宣传教育和科学施救。各地各有关部门要加大宣传工作力度和效果，利用新媒体、电视台等多种方式开展宣传，推动社会公众关注有限空间作业安全，了解有限空间风险。要督促企业开展内部专题教育，针对作业负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员等重点对象，开展专题安全培训，利用好应急管理部制作的有限空间安全警示教育片，切实使从业人员掌握危险作业风险和作业要求。要督促企业制定有限空间事故应急救援现场处置方案，定期组织应急演练，配备应急装备和器材，禁止不具备救援能力和未做好安全防护措施的人员开展施救，坚决杜绝盲目施救，避免事故伤亡扩大。

当前，全国“两会”正在召开。在这个特殊关键时期，安全生

产工作不容有失。各地各部门要进一步提高政治站位，从衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的高度，保持“时时放心不下”的责任感，把抓好当前安全生产工作摆到更加突出的位置，持续强化安全生产督导检查，排查治理重大安全隐患，强化值班值守和会商研判，全力维护安全生产形势持续稳定。

安徽省安全生产委员会办公室

2023年3月10日

办公室

(信息公开形式：主动公开)

抄送：省委办公厅、省政府办公厅。

安徽省应急管理厅办公室

2023年3月10日 印发

共印 60 份