

表 2

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

( 第 二十三 批      2024 年 11 月 22 日 )

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
24	D3AH202411110066	广德永兴建材有限公司、贵友石材厂、广德龙祥石材有限公司、广德市国投建材有限公司从毛棚生产队盗采砂石。	宣城市广德市	群众身边的生态环境问题	经核查，毛棚生产队实为广德市四合乡徐村社区茅棚组。1.广德永兴建材有限公司、广德老贵友石材厂、广德通达龙祥石材有限公司未在茅棚组设置砂石开采、加工点，未发现 3 家企业盗采砂石行为。2.广德市国投建材有限公司四合分公司在茅棚组设置有砂石开采点，该点位于四合乡徐村社区东南侧 2.8 公里处，为四合乡政府组织实施的土地整治项目。项目平整场地过程中产生部分砂石资源由四合乡政府于 2022 年 12 月通过市公共资源交易平台进行公开处置，由广德市国投建材有限公司四合分公司竞得。土地整治项目于	部分属实	依法依规查处到位，并做好开采点周边环境恢复治理。	属地自然资源和规划部门已责令停止开采行为并予以立案调查；属地政府组织开展茅棚组开采点周边环境恢复治理工作。	未办结	无

					<p>2023 年 6 月开始施工，2023 年 12 月因利益纠纷停工，2024 年 8 月复工，目前尚未完工，项目动用资源量尚在核实。</p> <p>3.2024 年 10 月 31 日，广德市自然资源和规划局在巡查时发现该点位存在开采行为，根据《省自然资源厅关于来信咨询设施农业用地范围内砂石是否适用皖自然资矿权(2021)4 号文件问题答复》相关内容，核查认为该处资源处置不符合国家有关政策规定程序，责令停止开采行为。</p> <p>2024 年 11 月 4 日，广德市自然资源和规划局已立案调查。</p> <p>反映情况部分属实。</p>					
38	X3A H202 4111 1002 0	宣城市宣州区楷昂化工厂，排放刺鼻酸性气体，影响周边环境。	宣城市宣州区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，投诉反映的“楷昂化工厂”为宣城市楷昂化工有限公司，位于宣州区宣城高新化工园区，已履行环评审批、“三同时”验收、排污许可等手续。该公司主要以硫磺、纯碱等为原料，生产亚硫酸钠、焦亚硫酸钠、亚硫酸氢钠及副产品稀硫酸，生产废气主要为：硫磺破碎废气、干燥废气、二氧化</p>	属实	整改措施落实到位，废气稳定达标排放。	1.督促宣城市楷昂化工有限公司立即完善原料库和破碎车间密闭措施，减少废气无组织排放。 2.督促该公司强	未办结	无

					<p>硫吸收废气、综合酸水池废气。硫磺破碎废气采用“旋风除尘器+二级活性炭吸附”处理，干燥废气采用“三级旋风除尘器+碱液喷淋塔”处理，二氧化硫吸收废气采用“四级碱液罐+两级碱液喷淋塔”处理，综合酸水池废气采用“碱液喷淋塔”处理。二氧化硫吸收废气排放口安装有废气自动监控设施，并与国发平台联网，实时监控。现场检查时，该公司1号车间和3号车间正在生产，2号车间检修停产，配套的废气处理设施均正常运行。调阅该公司近期废气自动监控数据，未发现日均值数据超标问题，但存在小时数据超标情况。该公司原材料硫磺具有明显刺激性气味，其厂区原料库和破碎车间密闭措施不完善，废气存在无组织排放情况，厂区及周边刺激性气味较明显。反映情况属实。</p>			<p>化厂区日常环境管理，加强各类废气处理设施运维管护，确保污染物稳定达标排放。</p> <p>3.委托第三方检测单位对该公司开展废气监测，根据监测结果，依法依规进一步处理。</p>		
44	X3A H202 4111	宣城市宣州区孙埠镇百纳压力容器	宣城市宣州区	群众身边的生	<p>经核查，宣城市百纳压力容器制造有限公司位于宣州区孙埠工业集中区，已办理环评、排污许可登记及辐射安全许可等手</p>	部分属实	<p>整改措施落实到位，废气</p>	<p>1.拆除1条停产未使用的喷塑生产线；属地生态</p>	未办结	无

	10016	公司环保手续不全，生产废气未经处理直排外环境。		态环境问题	续。该公司建有 2 条喷塑生产线，其中 1 条正在生产，1 条停产未使用，与项目环评要求的 1 条喷塑生产线不符。该公司生产废气主要为抛丸粉尘、焊接烟尘、固化废气、喷塑废气、温镲油雾、熔化烟尘。其中：抛丸粉尘、焊接烟尘通过布袋除尘器处理后排放，喷塑废气通过脉冲袋式除尘器处理后排放，固化废气通过 UV 光氧催化+活性炭处理后排放，温镲油雾通过油烟净化器处理后排放，熔化烟尘通过沉降室+脉冲袋式除尘器处理后排放。现场检查发现，该公司固化废气收集措施不完善，存在无组织排放情况。反映情况部分属实。		稳定达标排放。	环境部门对宣城市百纳压力容器制造有限公司喷塑生产线批建不符的行为依法依规调查处理。 2.督促该公司加强日常环境管理，完善固化废气收集设施，加强废气处理，减少废气无组织排放。		
55	D3AH202411110031	新杭镇路东村安徽方舟建材有限公司，利用杭州的有异味的废土作为原	宣城市广德市	群众身边的生态环境问题	经核查，1.安徽方舟建材有限公司位于广德市新杭镇路东村，主要从事蒸压加气混凝土砌砖生产。该公司将生产经营权于 2024 年 3 月 18 日承包给宋某某等人，经调取承包方购销合同，有 1 种名为“细砂”原料来源于浙江省杭州市。现场原料仓库	部分属实	根据溯源情况依法依规办理。	加强对原料的管理。根据溯源核实情况做进一步处理。	未办结	无

		料生产加气砖，废土露天堆放，举报人认为该废土含有有害物质。			内“细砂”堆放量约 300 吨，为承包方购买。厂区露天堆放“细砂”约 5000 吨，为原公司购买，现场使用防尘网覆盖，无异味。 2.2024 年 11 月 14 日，广德市已组织赴杭州市对“细砂”开展进一步溯源调查工作，已查明承包方购买的“细砂”来源是杭州全通再生资源有限公司，原公司购买 5000 吨“细砂”的溯源情况正在进一步核实中。 反映情况部分属实。					
68	X3A H202 4111 1001 1	2024 年 11 月 9 日郎溪县十字镇有一处机制砖厂非法处置郎溪远华纺织有限公司、郎溪华涛纺织有限公司产生的印染污泥。非法处置点	宣城市 郎溪县	群众身边的生态环境问题	经查，投诉人反映的机制砖厂 2023 年已倒闭，现厂房由郎溪星昱企业管理咨询服务有限公司于 2024 年 11 月 1 日承租，11 月 9 日开始从事一般工业固体废物污泥临时暂存业务。2024 年 11 月 12 日，现场调查时发现该厂房内有暂存污泥 36.26 吨，为郎溪远华纺织有限公司一般工业固废（污水处理站后段污泥），后由郎溪星昱企业管理咨询服务有限公司转运至污泥接收处置单位，未发现该厂房内有非法处置印染污泥情况。郎溪星昱企业管理咨询	部分 属实	强化日常环境管理，规范贮存、处理处置固体废物，做好台账记录；加大巡查力度，确保整治问题	1.责令郎溪星昱企业管理咨询服务有限公司在未完成相关手续前，不得在该库房内暂存污泥。依法依规对该公司进一步调查处理。 2.督促郎溪远华纺织有限公司、	未办结	无

		<p>厂房位于郎溪县十字镇两王塘，S214郎溪往十字镇方向右侧，一处电信信号塔下方。</p>			<p>服务有限公司实际经营地点与营业执照注册经营地址不符，未配备应急物资，存在较大安全、环保隐患。投诉人反映情况部分属实。</p>		<p>不反弹。</p>	<p>郎溪华涛纺织有限公司进一步规范贮存、转运、处理处置固体废物，做好台账记录。</p>		
72	<p>X3A H202 4111 1000 8</p>	<p>宣城市广德新杭地区广德联合钙业公司，环保手续不全，环保设施低效失能，在线监测设备运行不正常。</p>	宣城市广德市	涉及公共利益的生态环境问题	<p>经核查，广德联合钙业有限公司位于广德市新杭镇牛头山村，主要从事氧化钙、碳酸钙生产，相关手续齐全。炉窑废气配套安装了5组脱硝脱硫设施，对加工粉尘配套安装了14套布袋除尘设施，主要废气排放口安装了污染源在线监控设施并联网国发平台。经现场调取设备数据，显示监控设施连续正常运行。检查发现，该公司存在脱硝脱硫设施运行管理台账不健全、记录不规范问题。物料加工车间防尘罩及管道存在破损现象，粉尘收集不全，车间积尘较重。反映情况部分属实。</p>	部分属实	<p>整改措施落实到位，各项污染防治设施正常运行，提高废气收集效率，确保各项废气污染物达标排放。</p>	<p>1. 委托有资质单位根据天气情况和企业生产工况对该公司废气排放情况开展监测，根据监测结果依法依规处理。 2. 督促该公司对物料加工环节无组织排放情况开展排查整治，提高废气收集效</p>	未办结	无

								率。		
86	D3A H202 4111 1000 7	1.桃州镇经济开发区惠民医院附近早上9点到10点、晚上9至10点，医药味、橡胶味等异味自北向南飘散扰民； 2.医院南侧固德威、慈兴、凡泰三家企业夜间生产，机械轰鸣噪音扰民； 3.“玩越野的喻公子”(抖音ID)所在车队俱乐部不定	宣城市 广德市	群众身边的生态环境问题	1.经核查，桃州镇经济开发区惠民医院位于广德市经济开发区建设南路，医院北面为广阳小区，南面为桐汭首府小区。2024年11月12日早上9点到10点、晚上9至10点，对该区域周边进行巡查，未闻到医药味、橡胶味等异味。经走访惠民医院附近小区住户，反映近期未闻到类似异味，但曾经在气压低时闻到有异味。经排查，惠民医院自北向南附近区域无医药生产企业。惠民医院为一家民营医院，该医院污水处理站及医废暂存间周边有部分医药味。该区域附近有天沛橡胶工业(安徽)有限公司，从事橡胶元件加工，已依法履行了相关审批手续。现场检查时，污染防治设施运行正常。前期检查发现厂区内有部分无组织逸散的橡胶气味。对此该公司已提升改造废气处理设施，增加冷凝预处理及过滤装置，对车间进行密闭，进一步提升废气处理效率，减少无组织逸散。	部分属实	整改措施落实到位，各项污染防治设施正常运行，减少异味、噪声等对附近居民的影响。	1.根据天沛橡胶工业(安徽)有限公司监测结果进一步调查，并依法依规处理；督促企业强化涉气工段废气收集，进一步减少废气无组织逸散。督促惠民医院加强污水处理、医废贮存等污染防治设施运行维护，减少废气排放。 2.根据固德威电源科技(广德)有限公司、广德中隆轴承有限公司、安徽凡泰新	未办结	无

		<p>期将车辆开进卢村多条河沟，将清水搅成黄泥水，污染水质；4. 新杭镇牛头山村广德联合钙业新杭石灰窑厂 24 小时生产时不开脱硫、吸尘等环保设施，扬尘污染扰民。</p>		<p>已组织对该公司废气开展监测，同步对居民敏感点布设监测点位，现已完成监测采样工作。反映情况部分属实。</p> <p>2.经核查，举报反映的“三家企业”实为固德威电源科技（广德）有限公司、广德中隆轴承有限公司、安徽凡泰新材料科技有限公司。上述企业均位于广德市经济开发区桐汭东路区域。固德威电源科技（广德）有限公司主要噪声源为机械设备及环保处理设施。前期发生噪声扰民情况后，该公司采取了整改措施，对楼顶环保设施风机加装隔音棉、减振垫、消音器等减振、降噪设备，并在靠近居民区方向设置隔音墙。广德中隆轴承有限公司主要噪声源为机械设备及环保处理设施。该公司生产车间不靠近居民小区，且噪声源均在地面位置，已对产噪设备采取防振减噪措施。安徽凡泰新材料科技有限公司主要噪声源为空压机、冷却塔、环保处理设施风机及输料工段鼓风机。该公司已设置隔声屏</p>		<p>材料科技有限公司及居民敏感点监测结果进一步调查，并依法依规处理；督促企业采取科学合理的措施，减少噪声影响。</p> <p>3.责令越野车辆涉河当事人立即停止违规涉河行为，根据调查情况依法依规处置。</p> <p>4.委托有资质单位对联合钙业废气排放情况开展监测，根据监测结果，依法依规处理；加大对联</p>		
--	--	---	--	--	--	--	--	--



				<p>障 ,并在厂界西侧设置隔音围栏。2023 年 ,该公司因噪声超标已被依法立案查处。上述企业厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008 ) 3 类标准。经走访附近小区住户 ,反映近期未听到噪声 ,此前听到过噪声。反映情况部分属实。</p> <p>3.经核查 ,发生越野车辆涉河具体位置路线 ,起于广德市卢村乡同溪村泗溪河边原九龙山泉矿泉水厂附近 ,终于上游一公里滚水坝处。目前已对涉事当事人进行调查询问 ,责令立即停止违规涉河行为 ,后续将依据相关法律法规对其进行依法处置。2024 年 11 月 13 日 ,已对上述河道水质进行多点位采样监测 ,水质监测结果满足《地表水环境质量标准》III类标准。反映情况部分属实。</p> <p>4.经核查 ,广德联合钙业有限公司位于广德市新杭镇牛头山村 ,主要从事氧化钙、碳酸钙生产 ,相关手续齐全。炉窑废气配</p>			合钙业监管力度 ,发现环境违法行为依法严处。		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--

					套安装了 5 组脱硝脱硫设施，对加工粉尘配套安装了 14 套布袋除尘设施，主要废气排放口安装了污染源在线监控设施并联网，该公司主要环保设备用电情况已于 2024 年 10 月纳入宣城市污染源非现场监管系统。经调取前期数据，结合两次现场检查情况，未发现该公司有生产时废气污染防治设施不运行情况。检查发现，该公司存在脱硝脱硫设施运行管理台账不健全，记录不规范问题。物料加工车间防尘罩及管道存在破损现象，粉尘收集不全，车间积尘较重。反映情况部分属实。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：问题类型包括群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题、涉及规划政策方面问题、涉及邻避效应问题、涉及利益纠纷问题