

# 宁国市安全生产委员会办公室文件

宁安办〔2023〕34号

## 关于上报宣城市安全生产、消防和森林防火督导检查反馈问题整改落实情况的报告

宣城市安全生产委员会办公室：

根据宣城市安委办《关于做好“五一”期间督导检查问题整改工作的通知》（宣安办〔2023〕23号）文件要求，宁国市已完成督查发现问题整改工作，现将整改情况汇报如下：

### 一、总体情况

宣城市安全生产、消防和森林防火督查组检查了宁国市近期安全生产、消防和森林防火工作开展情况和部分生产经营单位的安全生产和消防工作开展情况，并对发现的安全隐患和问题提出了整改意见，我市高度重视，认真落实各项措施，狠抓责任落实，确保隐患整改到位。

### 二、具体情况

#### （一）政府有关部门

1.针对“宁国市林业事业发展中心未启动森林防火网格化管理；专业防火队伍力量不足，且人员结构老龄化；无林区线路火灾处置方案”的问题。

#### 整改措施：

(1) 针对未启动森林防火网格化管理问题，林业发展中心根据安徽省推进全国森林防火网格化管理试点省建设总体要求，结合我市实际，已做了相关工作谋划，制定了《宁国市实施全国森林防火网格化管理样板基地暨国储林综合型示范基地建设方案》并于4月18日上报，请宣城市林业局审核并转呈省林业局。现根据该项工作省及宣城市相关要求，以林长办发文《关于推进宁国市森林防火网格化管理工作的通知》至各乡镇街道及青龙湾管委会、自然保护地管理站、胡乐国有林场。

(2) 针对无林区线路火灾处置方案问题，林业发展中心和供电部门联系协商，依据《宁国市森林火灾应急预案》、《宁国市林业系统森林防火应急预案（试行）》、《国网宁国市供电公司生产经营区域火灾处置应急预案》处置林区线路火灾。

(3) 针对森林防火专业队伍力量不足问题，结合东部片区消防站建设，适时配备森林防火专业队伍。

2.针对“宁国市经信局、水利局、住建局和文旅局未组织开展《北京长峰医院“4.18”事故》批示精神的学习”的问题。

**整改措施：**经信局召开全局会议组织学习；水利局召开业务知识学习会议组织学习；住建局召开问题整改会议组织学习；文旅局开展全体干部职工大会组织学习。

3.针对“港口镇政府未组织学习传达4月26日、27日省委、市委安全生产会议工作精神及省、市领导讲话精神”问题。

**整改措施：**港口镇组织召开干部职工大会学习传达4月26日、27日省委、市委安全生产会议工作精神及省、市领导讲话精神。

## **(二) 生产经营单位**

1.针对“港口卫生院使用泡沫夹芯板搭建功能用房；2.部分疏

散指示、安全出口标志、应急照明灯具损坏；3.氧气瓶未设置防倾倒装置，配电箱未上锁”问题

**整改措施：**

（1）哨点诊室予以保留（主要考虑近期新冠散发，哨点诊室有可能随时启用），清除室内易燃易爆物品、断水断电，贴封条严禁进入；其他功能性用房予以拆除。

（2）拆除原先疏散指示、安全出口标志牌，更换为自发光疏散指示、安全出口标志牌，修复损坏应急照明灯。

（3）在氧气瓶集中存放处安装防倾倒装置，病房内氧气瓶用氧气推车固定，更换配电箱损坏的门锁。

2.针对“宁国市骨科医院大门口临时木屋上敷设的电气线路未穿管；部分防火门闭门器损坏；采购科门口强电没有穿管；护士站安全出口指示灯不亮；护士对消防设施操作不熟练；安全巡查记录不属实；应急预案不具有可操作性；三楼手术室等候区无排烟设施；地库入口处使用聚氨酯彩钢板搭建临时用房且有人员居住”问题。

**整改措施：**

（1）线路已拆除。

（2）损坏的闭门器已维修。

（3）对采购科门口强电线路进行穿管保护。

（4）对护士站安全出口标志进行维修，确保正常运行。

（5）组织全部员工进行消防安全培训。

（6）认真做好消防安全巡查工作。

（7）对应急预案重新进行修订。

（8）已安排增加排烟设施，目前在整改中。

（9）已安排正在处理。

3.针对“安徽丰鼎纺织有限公司生产车间与宿舍、物资储存库、厨房、办公室、配电房等设置同一建筑内，属于多合一场所，存在重大消防安全隐患；消防自动灭火系统停用，部分室内消防栓箱内摆放杂物、无水带，消防通道堵塞，厂区内大面积杂草没清理，存在消防隐患，厂房内无值班人员，场内电源未断；部分疏散指示标志、安全出口标志、应急照明灯具损坏，厂房车间隔热层大面积脱落，并悬挂空中，极易高空坠落，厂房大门采用卷帘门未设置平开”问题。

#### **整改措施：**

（1）员工宿舍已停止使用，员工已安排在厂外住宿地点；厨房、办公室因公司够买为僵尸企业，食堂和办公室与车间隔离为砖混结构。公司计划 2023 年二期项目建设后搬离现有场所，对现有场所增配灭火器；将车间内配电房屋顶浇筑混凝土与车间增加防火分隔。

（2）消防自动灭火系统开启。已清理消防栓内杂物，配置消防水带，清理消防通道。已安排人清理杂草，喷洒除草剂。

（3）已安排值班人员，并做好后续放假时间值班人员排班表。已重新安装、维修疏散指示标识、安全出口标识、应急照明灯具。脱落的隔热层已安排人员拆除完毕。由于购买的僵尸企业，屋面使用年限过久，今年 6 月底该公司将对屋面进行全部更换，现已完成屋面设计方案。已安排施工人员来测量整改为平开门。目前正在采购材料，预计 5 月底将车间 10 扇卷帘门全部更换为移门并设置平开门。

4.针对“青龙湾风景区未对 26 号，27 号省委市委安全生产会议工作会议精神及省委市委书记讲话精神组织学习，安全生产事故应急预案不具有操作性，4 月 25 日至今未开展安全巡查；自

动报警系统远程启动消火栓泵、喷淋泵以及六个分区的机械排烟系统均无反馈信号；消防控制室门上锁，无人值班，配电箱未上锁，部分工作人员不会使用消防器材，风力灭火机现场抽查不能正常发动”问题。

### **整改措施：**

（1）5月1日，资产管理运营单位乡投水运公司及所属物业公司立即组织员工学习传达了省委市委安全生产会议工作会议精神及省委市委书记讲话精神，贯彻落实会议精神并结合景区实际，做好假日期间“两保一优”工作；因相关应急物资储备不足，无法有效应对景区可能发生的生产安全事故，应急能力欠缺导致安全生产事故应急预案不具有操作性。已督促资产管理运营单位乡投水运公司及所属物业公司立即补充相关应急物资，提高抢险救援力量，对可能发生的各类事故配备相应的应急器材和设施，确保安全生产事故应急预案的可操作性；为做好景区假日期间“两保一优”工作，青龙湾管委会会同乡投公司在景区道路、景点、停车场、游客中心、游船码头等重点点位共安排 60 余人进行管理服务等工作，节前及假日期间每天均开展安全检查工作，但检查人员完成检查后未严格要求做好检查记录，存在疏忽大意的情况。已督促资产管理运营单位乡投水运公司及所属物业公司根据每日检查情况，完善检查记录，及时消除安全隐患。

（2）资产管理运营单位乡投水运公司当日立即联系消防设施维保单位对游客中心消防自动报警系统进行全面检修，检修维护后系统运行正常，自动报警系统远程启动消火栓泵、喷淋泵及机械排烟系统均有反馈信号。

（3）已督促资产管理运营单位乡投水运公司及所属物业公司当日立即重新调整值班人员，安排专人值守消防控制室并配备

消防控制室及配电箱钥匙，加强日常检查安全管理，确保发现消防隐患能够及时处置；青龙湾管委会立即安排森林防火突击队队员对森林防灭火器材进行全面检修，发现器材均能正常使用并无损坏问题。已督促森林防火突击队队员定期对器材进行检修和维护，并加强森林防灭火器材操作和演练的频次，如遇突发森林火情确保能够及时应对。

5.针对“胡乐林场物资装备无维护保养记录；无夜间值班记录；无隐患巡查整改台账；未见清明前全市森林防火工作会议传达记录；未组织开展《北京长峰医院“4.18”事故批示》精神的学习”问题。

#### **整改措施：**

- （1）健全台账,专人负责。
- （2）完善值班记录登记表,坚持 24 小时值班制度。
- （3）完善隐患巡查记录,加强后续管理。

（4）组织召开全场职工会议，传达学习明前全市森林防火工作会议精神及《北京长峰医院“4.18”事故》批示精神。

6.针对荣国养老服务服务有限公司（福利机构）“楼层老人分配不合理，二层多为行动不便、不能自理的老人，不利于灭火逃生；大门口交通不利于消防车进出；楼梯间堆放日常用品；工作人员不能正确使用消防器材；过滤式消防自救呼吸器过期；配电箱没有上锁，钥匙没有专人专管；二楼员工宿舍内应急通道堵塞；柴油发电机设置在厨房内；消防广播不能正常开启；消防巡查记录不属实；手动报警按钮设置在楼梯下的隔间里”问题。

#### **整改措施：**

（1）加强安全管理，重新分配员工工作，根据老人状况合理分配住所。

(2) 已上报相关部门进行处理。

(3) 已经清理完成楼梯间日常用品。

(4) 开展一次消防安全教育，每位员工操作灭火器、消防栓、手报、防火毯、过滤式消防自救呼吸器，确保发生火灾都能熟练掌握。

(5) 重新购买过滤式消防自救呼吸器。

(6) 安排门卫及办公室值班人员专人专管。

(7) 已搬离物品，应急通道顺畅。

(8) 安装防火门、并从外重新开窗透气。

(9) 安排消防维保单位进行维护，已维修好。

(10) 对工作人员进行教育，端正态度，并加强巡查力度。

(11) 已安排人员对手动报警按钮进行移位，已完成。

7.针对宁国三津中学“女生宿舍一楼窗户封堵，配电箱没有上锁，一只配电箱由易燃木质材料制成；宿舍管理人员对灭火器的操作不熟练；男生宿舍布局不合理，设置在食堂楼上；食堂操作间消防通道门上锁，未处于常开状态；实验室危化品未落实“双人收发”制度；消防栓里水带上的捆扎绳未取下；职工宿舍楼道无应急照明灯；消防设施巡查表记录弄虚作假；未针对性开展消防安全隐患排查和灭火逃生演练”问题。

**整改措施：**（1）女生宿舍一楼窗户设置防盗窗主要从学生安全管理角度考虑故予以设置，在日常管理中通过开展安全教育宣传，安全逃生演练来提高全体师生安全防范意识和逃生意识，熟知发生突发安全事件时如何应急逃生。配电箱已安排电工全部上锁，电工及所在区域管理员人手一把，确保发生故障时随时打开及时处理。木制配电箱为前期安全管理所设置，现已更换为标准配电箱，今后学校会加强排查，密切关注安全状况，发现异常

及时处理。

(2) 宿舍管理人员未熟练掌握消防设备操作流程，将通过实操与理论相结合的培训模式，不断提高员工对消防器材的使用流程，以备出现突发状况时能够第一时间采取有效措施予以控制，防范事态扩大化。

(3) 关于男生寝室布局在食堂楼上，是老校区的实际情况所为，新校区的寝室全部为独栋，不存在混合使用。

(4) 食堂操作间设有两个消防安全出口，要求班长上班时保持两个出口为开启状态，不得上锁。

(5) 严格执行危险化学品管理各项安全制度，对危化品实施“双人双锁”、“双人收发”管理制度，按照要求在危化品储存室对准储藏柜加装了监控探头和红外报警装置，做到物防和技防相结合，切实提高安全管理实效。

(6) 消防栓水带捆扎绳检查过程现场予以拆除，日常管理过程中将加强消防设备、设施检查，确保摆放规范，正常使用。

(7) 针对教职工宿舍楼道应急照明灯的问题，现已安装到位，并做到定期检查，消除隐患。

(8) 消防设施巡查表由各岗消防安全管理员每月排查填写，巡查人和消防安全责任人均由巡查人填写、签名，现根据管理规范需要采取巡查人巡查制，消防安全责任人督查制，双重管理，实制签名，不得由一人代签。

(9) 学校每年结合全国中小学生安全教育日、“4.15”国家安全教育日、“5.12”防灾减灾日、“6.16”、“9.18”、“11.10”等特殊日子，举行全校师生的应急疏散演练，特别是每年的“9.18”为消防应急疏散演练，演练后会对新生进行消防安全知识宣传和培训，同时就如何使用消防设施做了重要讲解。结合学校现行消防设施

配备情况，逐一就消防设施的种类、作用、使用范围、使用方法进行讲解与演示，模拟着火点进行实战操作，组织各班新生进行灭火实战训练，使其掌握必要的火灾初期扑救方法。

8.针对亚夏汽配城“天安财产保险股份有限公司楼道未配备灭火器，消防栓无水带；宇恒人力资源服务中心消防栓无水带；杭州叉车门面店私自改造房屋结构设置，一楼储存机油等易燃物品，二楼改做厨房，三楼改做卧室，店内消防栓无水带；部分店铺里未设置灭火器”问题。

**整改措施：**

（1）天安财产保险股份有限公司已经配备两个灭火器，暂未配备消防水带。南山街道督促该公司尽快配备消防水带。

（2）宇恒人力资源服务中心现已将该消防栓配备水带。

（3）杭州叉车店内消防栓已经配备水带；由于该户营业执照经营范围允许经营机油，店主自购此用房一方面是自己居住，另一方面是为进行经营，目前只有这一处住所，没有别的地方可以居住。社区上户走访时当面告知其安全隐患，建议他居住和经营不宜在同一建筑内。店主表示会将机油存放于另一个无人居住的门面内。

（4）南山街道已对未购买灭火器的店铺进行督促，部分店铺已经购买。

9.针对宁国市千洪产业园“部分消火栓前摆放物品影响使用；灭火器无检查记录”问题。

**整改措施：**

（1）清理消火栓前摆放物品。

（2）增加灭火器检查卡片并认真做好记录。

10.针对“街道和行业部门排查合用场所档案里，仙霞路明同

二店住宿 26 人，整改措施填写“无”的问题。

**整改措施：**重新核查场所情况发现属基层人员登记错误。已组织对相关责任人批评教育。

我市将以此次督导检查为契机，进一步加强安全监管工作，加大隐患排查治理力度，确保全市安全生产、消防安全和森林防火形势持续稳定。

特此报告。

宁国市安全生产委员会办公室

2023 年 5 月 15 日

