

安徽天翔竹业有限公司《年产 20 万张竹胶板项目》其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目已将环境保护设施纳入初步设计，环保设施设计符合环保设计规范要求，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

建设项目已将环保设施纳入施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

建设项目竣工调试时间为 2016 年 6 月，验收工作正式启动时间为 2018 年 12 月，自主验收方式（委托其他机构：广德经纬项目咨询服务有限公司、安徽顺诚达环境检测有限公司，CMA 资质号：171212050704，进行验收监测），验收报告完成时间为 2019 年 1 月。2019 年 1 月 27 日自主召开了安徽天翔竹业有限公司年产 20 万张竹胶板项目竣工环境保护验收会议，会议由安徽天翔竹业有限公司（建设单位）、广德经纬项目咨询服务有限公司（验收报告编制单位）、安徽顺诚达环境检测有限公司（验收监测单位）等单位的代表及专家组成的验收工作组。验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为安徽天翔竹业有限公司年产 20 万张竹胶板项目基本落实了环评报告及批复提出的污水、废气、噪声防治要求，验收组建议通过验收。

二、其他环境保护措施实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环保设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

项目由企业主要负责人负责环境管理，包括对废水、废气和固体废弃物的

管理，确保各项环保工作的正常开展；保管新建项目的所有设备、工艺及各项技术资料，方便日常使用和查询。建立相关环境管理制度。

（2）环境风险防范措施

无。

（3）环境监测计划

项目未设置专门环境监测实验室，目前委托第三方进行日常例行性监测。

2.3 其他措施落实情况

项目排气筒未设置永久性检测孔，设置了规范化废水排污口。

三、整改工作情况

（1）会议评审期间，专家提出意见如下：

①加强各类环保设施的管理与维护，确保其长期稳定运行；

②进一步加强化学品及危废暂存工作，落实相应环保措施。

（2）会后我司根据专家组意见，积极进行了整改，整改内容如下。

①根据专家意见第一条，我公司制定了专门的环保理制度，并做到责任到人、做到每日进行清查。

②根据专家意见第二条，我公司进一步完善了化学品库的暂存场所的规范性。主要是进行了地面重点防渗，设置了防渗托盘、集液池等；其中验收阶段危险废物仍堆放有杂物，验收整改后及时进行了清理。

安徽天翔竹业有限公司

2019年2月28日