

国家矿山安全监察局安徽局传真

国家矿山安全监察局安徽局

发送单位 安徽省 应急管理厅 签发盖章



等级

矿安皖传〔2022〕23号

国家矿山安全监察局安徽局 安徽省应急管理厅 关于近期两起非煤矿山生产安全事故的通报

各有关市及广德市、宿松县人民政府：

2022年5月6日，宣城华通矿业有限公司安装1#竖井井筒装备作业时，现场1名作业人员从梯子上坠落至井筒内，经抢救无效死亡。5月7日，淮北市长兴矿业有限公司在井下挪移故障铲车时，固定手拉葫芦的锚杆桩被拉脱，周边顶板垮落，导致现场3名作业人员受伤，其中1人经抢救无效死亡。

截至目前，今年全省非煤矿山已发生生产安全事故5起、死亡5人，特别是4月18日以来，已连续发生3起事故，安全生产形势异常严峻。充分暴露企业主体责任悬空，安全意识不强、风险防控无力，隐患排查治理不实，安全监管存在漏洞和盲区等问题，必须深刻反思、引以为戒。

为深刻吸取事故教训，坚决防范和遏制非煤矿山事故多发频发势头，提出如下要求：

一、牢固树立安全发展理念。各地要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，督促矿山企业牢固树立“零死亡”理念，坚决摒弃矿山事故“不可避免论”，切实把保护人民生命安全作为“国之大者”抓严抓实，以不出事故的实际效果捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。对于安全发展理念树立不牢固、未严格履行法定职责导致发生事故的非煤矿山企业主要负责人必须给予撤职处分。

二、推动强化现场安全管理。各级负有非煤矿山安全监管职责的部门要认真贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施及省委、省政府部署要求，按照《安徽省非煤矿山安全生产大检查工作方案》，督促企业立即组织开展自查自改。突出顶板管理、高空坠落、起吊打运、水害防治、防灭火管理等重点环节以及加油站点、储油硐室、机修硐室、配电点及水泵房等重点场所，全面排查重大安全风险隐患，建立重大风险隐患台帐清单，明确要求、压实责任、限期整改，坚决防止风险隐患演变为事故。作业场所存在高处坠落危险的，作业前应设安全网等防护设施，作业人员必须佩戴安全带，确保安全防护到位。井下大型作业设备维修应在井下专用维修硐室或地面维修车间进行，因设备故障必须进行现场维修的，必须由专业维修人员进行维修，维修前应对作业环境和设备状态进行安全确认，确保维修人员人身安全。

三、依法依规开展事故调查。各相关地市要严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，尽快组织成立事故调查组开展事故调查工作。要深入了解事故情况，广泛收集事故相关证据材料，深挖事故背后真实原因，准确认定事故责任，从严从重追责问责。要严格落实加强安全生产行政执法与检察监督协作配合工作意见要求，完善安全生产违法犯罪行为行刑衔接机制，发现涉嫌犯罪的，及时移交司法机关。要坚持问题导向，针对事故暴露出的问题，提出有针对性和可操作性的防范措施，督促矿山企业认真落实整改，提升辖区矿山安全生产水平。

四、持续强化事故警示教育。各级负有非煤矿山安全监管职责的部门要督促矿山企业认真汲取省内外事故教训，制作事故警示教育片，举一反三，开展针对性的警示教育。宣城市、淮北市要及时组织县（区）矿山安全监管部门和辖区内相关企业，召开事故现场分析和警示教育会，深刻分析事故原因，认真制定针对性措施，坚决防范和杜绝同类事故发生。对于事故矿山，要立即暂扣安全生产许可证，责令停产整改，组织开展全矿大排查，按程序经验收合格后方可恢复生产，并按规定撤销其安全生产质量标准化等级。

五、加强汛期安全监管工作。各地要认真落实《国家矿山安全监察局关于预防暴雨洪水等自然灾害引发矿山事故灾难的通知》以及我省关于进一步做好汛期非煤矿山安全生产工作部署要

求，逐级压实防汛安全责任，精准防控汛期重大安全风险。要督促企业建立健全预防自然灾害引发事故灾难的机制和制度，及时修订、完善防汛预案，认真组织开展应急演练。要严格汛期值班值守制度，密切关注气象和灾害信息，及时向辖区内非煤矿山企业发布预警信息，督促企业采取有效的安全防范措施，确保在暴雨、洪水等极端天气期间停产撤人到位。

国家矿山安全监察局安徽局

安徽省应急管理厅

2022 年 5 月 11 日