

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.3.28

检查地点: 工业集中区

检查人员: 胡翰轩 汪世友

被检查单位: 安徽博俊环保科技有限公司

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产专项检查

检查情况: 经现场检查, 1. 卷板机两侧无防护;

2. 叉车操作现场无安全员;

3. 氧气乙炔无安全防护措施;

4. 现场部分焊接作业人员未取证;

5. 安全帽数量不足;

整改要求: 6. 未见应急演练、日常巡查、员工培

训相关材料。

以上问题要求7日内整改到位

当事人: 朱学起

记录人: 胡翰轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.3.26

检查地点: 街道

检查人员: 胡瀚轩 汪世友

被检查单位: 榔桥集镇改造加工点

被检查单位负责人: 联系电话: 18355990862

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 要求负责人加强安全生产

监督管理, 落实粉尘清扫相

关制度措施.

整改要求:

当事人: 金晓花

记录人: 胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间：2024.3.26

检查地点：街道

检查人员：刘瀚轩 汪世友

被检查单位：润发木梳厂（社区加工点）

被检查单位负责人：联系电话：15050398322

被检查单位安全负责人：联系电话：

检查项目：安全生产检查

检查情况：经现场检查 1. 室内停放电瓶车

2. 收尘设施需要装滤网

整改要求：3日内整改到位

当事人：王卉

记录人：刘瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.3.26

检查地点: 马渡村

检查人员: 7228号 胡瀚轩 江世友

被检查单位: 榔桥镇敬老院

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产、消防检查

检查情况: 经现场检查, 要求负责人按照消防设计如
紧抓好整改工作, 督促施工单位尽快
进场施工, 并做好施工过程中的安全工作。

整改要求:

当事人:

7228号

记录人:

胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.3.26

检查地点: 黄田村

检查人员: 万志宏

被检查单位: 黄田爱心托老所

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产复查

检查情况: 经现场检查, 3月22日检查发现问题已整

改到位.

整改要求:

当事人: 李燕丽

记录人: 胡毅轩



(扫描收取电子文书)

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(泾) 应急现记 (2024) 工贸-8 号

被检查单位 泾县贞清木梳厂 (统一社会信用代码: 92341823MA2QR4EF4C)

地址 泾县榔桥镇溪头村大甲组

法定代表人 (负责人) 胡贞清

职务 总经理

联系电话 13956593106

检查场所 生产区域、喷漆房、车间

检查时间 2024年3月21日9时29分至3月21日10时4分

我们是泾县应急管理局行政执法人员 王世新, 肖雨佳, 证件号码为 12120424017, 12120424010, 这是我们的证件 (出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 发现以下问题:

- 1、生产、储存、居住场所位于同一建筑;
- 2、喷漆间不符合安全生产条件 (未设置泄露报警装置、电气不防爆、设置于住宅内等);
- 3、木粉收集装置不符合安全生产条件; 未见粉尘清扫制度;
- 4、部分灭火器失效;
- 5、危险化学品 (稀释剂) 存储不规范;
- 6、部分设备传动处防护罩缺失; 车间部分用电不规范;
- 7、车间未设置相关安全警示标识。

(以下空白)

检查人员 (签名): 王世新 肖雨佳

被检查单位现场负责人 (签名): 胡贞清

其他人: 汪益 胡益 胡益 汪益

2024年3月21日

共1页 第1页



(扫描接收电子文书)

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(泾) 应急现记 (2024) 工贸-9 号

被检查单位 泾县四安木竹加工厂(统一社会信用代码: 92341823MA2QRE1227)

地址 马渡街道

法定代表人(负责人) 胡世安

职务 总经理 联系电话 13865356884

检查场所 车间、厂区、库房、生产现场

检查时间 2024年3月21日10时18分至3月21日10时53分

我们是泾县应急管理局行政执法人员王世新, 肖雨佳, 证件号码为12120424017, 12120424010, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 发现以下问题:

- 1、现场用电、平时用电不符合要求(电线未穿管固定, 部分开关安装在木板上);
- 2、部分设备传动装置防护不全;
- 3、木粉收尘装置不符合安全生产条件; 未设置粉尘清扫制度;
- 4、生产现场安全警示标志设置不全;
- 5、库房停放电动车, 工业气瓶未设置防倾倒措施;
- 6、生产现场灭火器材设置不足;
- 7、库房建筑材料使用泡沫夹芯板。

(以下空白)

检查人员(签名): 王世新 肖雨佳

被检查单位现场负责人(签名): 胡世安

其他人: 汪益 胡世安 汪世友

2024年3月21日



(扫描查收电子文书)

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(泾) 应急责改 (2024) 工贸-7 号

泾县四安木竹加工厂(统一社会信用代码: 92341823MA2QRE1227):

经查, 你(单位)存在下列问题:

1、现场用电、平时用电不符合要求(电线未穿管固定, 部分开关安装在木板上);

2、部分设备传动装置防护不全;

3、木粉收尘装置不符合安全生产条件; 未设置粉尘清扫制度;

4、生产现场安全警示标志设置不全;

5、库房停放电动车, 工业气瓶未设置防倾倒措施;

6、生产现场消防器材设置不足;

7、库房建筑材料使用泡沫夹芯板。

现责令你(单位)对上述第1,2,3,4,5,6,7项问题于2024年4月21日前整改完毕, 达到有关法律法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的, 依法追究有关人员的责任。

整改期间, 你(单位)应当采取措施, 确保安全生产。对安全生产违法行为, 将依法予以行政处罚。

如果不服本指令, 可以依法在60日内向泾县人民政府申请行政复议, 或者在6个月内依法向

应急管理执法人员(签名): 王世新 证号: 12120424017

阮凡 证号: 12120424010

被检查单位负责人(签名):

胡世安

泾县应急管理局

2024年3月21日

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案, 一份交被检查单位。




(扫描查收电子文书)

泾县人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

应急管理执法人员（签名）： 王世新 证号： 12120424017

高仁浩 证号： 12120424010

被检查单位负责人（签名）： 胡世安



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被检查单位。

安全生产行政执法文书



(扫描接收电子文书)

现场检查记录

(泾) 应急现记 (2024) 工贸-10 号

被检查单位 安徽宝泰特种材料有限公司柳桥厂区(统一社会信用代码: 91341823793553579M-1)

地址 安徽省宣城市泾县工业大道

法定代表人(负责人) 胡朝阳

职务 总经理

联系电话 18056330969

检查场所 车间、污水池

检查时间 2024年3月21日11时8分至3月21日12时6分

我们是泾县应急管理局行政执法人员王世新, 肖雨佳, 证件号码为12120424017, 12120424010, 这是我们的证件(出示证件)。现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 发现以下问题:

1、部分区域用电、临时用电不符合规范要求;

2、生产区域安全警示标志设置不全(“当心高温”“当心机械伤害”等);

3、部分工业气瓶未设置防倾倒措施, 氧气、乙炔气瓶同车摆放;

4、个别切割机绝未设绝缘手柄, 传动处防护罩缺失;

5、危险化学品存储不符合安全生产条件;

6、新建污水收集池防护不到位;

7、部分安全帽过有效期。

(以下空白)

检查人员(签名): 王世新 肖雨佳

被检查单位现场负责人(签名):

胡朝阳 查伟

其他人:

汪益 王世新 胡朝阳 汪世友

2024年3月21日

共1页 第1页



(扫描接收电子文书)

安全生产行政执法文书

责令限期整改指令书

(泾) 应急责改 (2024) 工贸-8 号

安徽宝泰特种材料有限公司榔桥厂区(统一社会信用代码: 91341823793553579M-1):

经查, 你(单位)存在下列问题:

- 1、部分区域用电、临时用电不符合规范要求;
- 2、生产区域安全警示标志设置不全 (“当心高温”“当心机械伤害”等);
- 3、部分工业气瓶未设置防倾倒措施, 氧气、乙炔气瓶同车摆放;
- 4、个别切割机绝未设绝缘手柄, 传动处防护罩缺失;
- 5、危险化学品存储不符合安全生产条件;
- 6、新建污水收集池防护不到位;
- 7、部分安全帽过有效期。

现责令你(单位)对上述第1,2,3,4,5,6,7项问题于2024年4月21日前整改完毕, 达到有关法律
法规规章和标准规定的要求。由此造成事故的, 依法追究有关人员的责任。

整改期间, 你(单位)应当采取措施, 确保安全生产。对安全生产违法行为, 将依法予以
行政处罚。

如果不服本指令, 可以依法在60日内向泾县人民政府申请行政复议, 或者在6个月内依法向

应急管理执法人员(签名): 王世新 证号: 12120424017

高平 证号: 12120424010

被检查单位负责人(签名):

李伟

泾县应急管理局

2024年3月21日

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案, 一份交被检查单位。



(扫描获取电子文书)

泾县人民法院提起行政诉讼，但本指令不停止执行，法律另有规定的除外。

应急管理执法人员（签名）： 王世新 证号： 12120424017

李伟 证号： 12120424010

被检查单位负责人（签名）： 李伟

泾县应急管理局

2024年3月21日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被检查单位。

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.3.22

检查地点: 黄田村

检查人员: 胡瀚轩 万志峰 汪世友

被检查单位: 黄田爱心托老所

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产回头看

检查情况: 经现场检查, 发现消防泵房门锁损坏无

法进入

整改要求: 立即整改

当事人: 李燕丽

记录人: 胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间： 2024.3.13

检查地点： 社区

检查人员： 刘瀚轩 汪世友

被检查单位： 欧曼尚精品超市

被检查单位负责人： 联系电话：

被检查单位安全负责人： 联系电话：

检查项目： 安全生产复查

检查情况： 经现场检查， 2月5日检查发现隐患均已

整改到位

整改要求：

当事人： 李雪莲

记录人： 刘瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间：2024.3.13

检查地点：榔桥村

检查人员：刘瀚轩 汪世友

被检查单位：弘毅幼儿园

被检查单位负责人：联系电话：

被检查单位安全负责人：联系电话：

检查项目：校园安全生产、消防检查

检查情况：经现场检查，要求负责人加强安全检查力度，做好消防设施维护保养，落实主体责任

整改要求：

当事人：赵圆圆

记录人：刘瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.3.13

检查地点: 社区

检查人员: 胡瀚轩 冯世友

被检查单位: 贝贝幼儿园

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 校园安全生产, 消防检查

检查情况: 经现场检查, 要求负责人加强安全检查力度,

做好消防设施维护保养, 落实主体

责任

整改要求:

当事人: 叶瑞明

记录人: 胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.3.5

检查地点: 溪西头村

检查人员: 刘泽轩 刘杰 沈世友

被检查单位: 安徽省泾县恒发棉业有限公司(-T区)

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 1. 安全出口处存放有电动车, 另一出口被货物堵塞; 2. 厂房及存在粉尘(木)现场, 开关及插座不防爆; 配电箱门板缺失易积尘; 3. 灭火器前存杂物堵塞; 车间内有员工抽烟; 4. 部分设备(铜刨机)积尘严重, 应设置避免扬尘式清扫; 5. 切板机(简易式)缺少必要的防护措施及人员防护用品; 整改要求: 6. 除尘设备与车间无隔爆措施(隔爆阀)

当事人: 胡新明

记录人: 刘新

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.3.5

检查地点: 西山村 溪头村

检查人员: 刘瀚轩 刘杰 刘世友

被检查单位: 江县耀扬木梳加工厂

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 1. 两台钻床未安装防护罩;

2. 生产现场部分灯具使用花线取电; 多处开关裸露无电箱保护;

3. 打磨作业人员佩戴棉制易勾丝手套;

4. 灭火器材配置不足, 现场积尘较厚;

5. 各锯一侧无防护罩; 现场应有应急照明设施;

整改要求: 6. 除望窗及除尘管道应有防爆措施(防爆阀)

7. 建议现场张贴部分安全警示标识(如“当心绞入”“当心用电”等)

8. 打磨作业区电气设备(如开关、灯具)应防爆

当事人:

陈明水

记录人:

刘杰

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.3.5

检查地点: 溪头村

检查人员: 刘瀚解 刘杰 江世友

被检查单位: 江县惠铭工艺品有限公司

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 1. 打磨作业区插座为非防爆插座;

2. 部分打磨区有裸露空开, 并固定在木板上;

3. 空压机皮带轮未安装防护罩;

4. 车间内粉尘堆积较厚, 应及时清理并避免扬尘式清扫;

5. 除尘设备除尘管道间未设防火防爆措施(防爆阀)

整改要求:

当事人: 曹新

记录人: 刘杰

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.3.5

检查地点: 西阳村

检查人员: 刘瀚轩 刘杰 刘进友

被检查单位: 郴州市湘发梳发梳业有限公司(二厂区)

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 1. 车间内停有多辆电动车充电;

2. 打磨车间电箱积尘, 未设置漏电保护措施;

3. 切板处有木粉积尘, 无吸尘设施; 应增设灭火器材;

4. 生产现场有较多灯具私拉乱接电线;

5. 喷漆作业区电箱(开关, 取电) 设施不防爆, 灯具不防爆;

整改要求: 1. 严禁可燃气体检测报警装置; 油漆与喷漆处同室;

6. 除尘设备与除尘管道之间应设置防爆措施;

当事人: 刘进友

记录人: 刘杰

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间：2024.3.5

检查地点：西阳村

检查人员：胡泽轩 刘志 沈世友

被检查单位：安徽泾县西阳银根竹木工艺品有限公司

被检查单位负责人：联系电话：

被检查单位安全负责人：联系电话：

检查项目：安全生产检查

检查情况：经现场检查，1. 现场多处空开裸露，电线走线未穿管敷设，部分开关无漏电保护措施；打捆处使用花线取电；

2. 部分切割没有安全防护罩；砂轮机防护罩缺失；

3. 收尘处未建设密闭性灰库；车间内有电动车停放；

4. 雕刻机处空开裸露，无收尘设施；

整改要求：1. 烘干房（喷漆区）易燃电器和空开插座不防爆；电线未穿镀锌管；

2. 现场的消防设施和安全指示标识，应急照明设施不足；

当事人：陈时平

记录人：刘尚

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.3.5

检查地点: 西溪阳村

检查人员: 刘新辉 江世友 刘高

被检查单位: 沅县老匠人竹木工艺品有限公司

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 1、人员疏散通道停放有电动车和大量原木料;

2、多处电线插座未编号, 插座积灰严重, 使用老式闸刀;

3、部分带锯、切割设备防护措施不到位, 人员佩戴安全带操作;

4、人员通道处有积水; 厂内消防设施配置不足; 无应急照明;

5、喷漆作业间使用民用大功率电器; 灯具, 插座, 电线穿管均不防爆;

整改要求: 应使用防爆电器, 安装可燃气体检测报警装置(1.8m)

人员安全防护(口罩)应使用防毒设备;

当事人: 王本生

记录人: 刘高

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.29

检查地点: 大匠村

检查人员: 胡瀚轩 江世友

被检查单位: 榔桥河汽站

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 两会期间安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 要求负责人加强自检自查, 及时排除安全隐患, 落实主体责任.

整改要求:

当事人: 江世友

记录人: 胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024年2月29日

检查地点: 大庄村

检查人员: 刘瀚轩 江世友

被检查单位: 金瑞玻璃厂

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 两会期间安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 要求负责人加大自查力度, 及时消除安全隐患, 落实主体责任。

整改要求:

当事人: 王乐平

记录人: 刘瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.29

检查地点: 大庄村

检查人员: 刘瀚轩 汪世方

被检查单位: 友兴机械配件有限公司

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 两会期间安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 要求负责人加大自查力度, 及时排除安全隐患, 落实主体责任.

整改要求:

当事人: 戴子斌

记录人: 刘瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间： 2024.2.27

检查地点： 街道

检查人员： 胡瀚轩 汪世友

被检查单位： 榔桥镇中心小学

被检查单位负责人： 联系电话：

被检查单位安全负责人： 联系电话：

检查项目： 校园安全生产大检查

检查情况： 经现场检查，要求负责人严格落实消防安全责任制，及时自检自查，确保校园消防安全

整改要求：

当事人： 李加胜

记录人： 汪世友

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.27

检查地点: 街道

检查人员: 刘瀚轩 汪世友

被检查单位: 培田中学

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 校园安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 要求负责人落实校园消防安全工作, 对宿舍楼开展自查, 做好值班值守记录, 确保校园安全

整改要求:

当事人:

刘瀚轩

记录人: 汪世友

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间： 2024.2.26

检查地点： 街道

检查人员： 刘翔宇 汪世友

被检查单位： 欧德易尚生活超市

被检查单位负责人： 联系电话：

被检查单位安全负责人： 联系电话：

检查项目： 安全生产复查

检查情况： 经现场检查，冷库已配灭火器，其余隐患
尚未整改到位。

整改要求： 15日内完成冷库线路改造并安装
烟感报警器。

当事人： 李雪莲

记录人： 刘翔宇

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.26

检查地点: 街道

检查人员: 刘瀚轩 汪世友

被检查单位: 新浪浴场宾馆

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 消防安全检查

检查情况: 经现场检查, 1. 锅炉房无灭火器

2. 锅炉房内使用老式闸刀

整改要求: 立即整改1条, 30日内整改完成2条。

当事人:

刘瀚轩

记录人:

刘瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.26

检查地点: 街道

检查人员: 刘瀚轩 汪世友

被检查单位: 山泉浴场宾馆

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产复查

检查情况: 经现场检查, 2月19日检查发现隐患已整

改到位。

整改要求:

当事人: 朱永辉

记录人: 刘瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.19

检查地点: 街道

检查人员: 邓如 何芳 汪世友

被检查单位: 山泉浴场

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年初安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 1月31日泾县市场监督管理局发现3条隐患尚未完全整改到位。

整改要求: 1. 锅炉房内再增加1个灭火器;

2. 清理锅炉房线路并穿管保护, 更换老式闸刀为空气开关;

3. 不允许员工在半地下区域做饭。

以上隐患 15日内整改到位

当事人: 宋永忠

记录人: 胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.7

检查地点: 黄田村

检查人员: 72283 胡瀚轩

被检查单位: 黄田爱心托老所

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年初安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 要求负责人、工作人员做好雨雪冰冻天气安全防范, 加强春节期间值班值守。敦促消防维保单位尽快开工升级消防喷淋设施。

整改要求:

当事人: 李燕丽

记录人: 胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间：2024.2.7

检查地点：马渡村

检查人员：石玉婷 胡瀚轩

被检查单位：榔桥镇养老服务中心

被检查单位负责人：联系电话：

被检查单位安全负责人：联系电话：

检查项目：岁末年初安全生产检查

检查情况：经现场检查，要求负责人、工作人员做好雨雪冰冻天气安全防范，加强春节期间值班值守。

整改要求：

当事人：张新学

记录人：胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间：2024年2月6日

检查地点：街道

检查人员：刘瀚轩 汪世友

被检查单位：安德利超市

被检查单位负责人：联系电话：

被检查单位安全负责人：联系电话：

检查项目：岁末年初安全生产检查

检查情况：经现场检查，已完成员工消防安全培训和应急演练，各类制度尚未上墙，二楼逃生通道尚未安装到位，烟感报警器已安装完成。

整改要求：加快整改进度，严格按照2月1日消防大队检查要求整改，并加强雨雪冰冻天气安全防范。

当事人：谢军

记录人：刘瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间：2024年2月6日

检查地点：街道

检查人员：胡瀚轩 汪世友

被检查单位：心连心超市

被检查单位负责人：联系电话：

被检查单位安全负责人：联系电话：

检查项目：岁末年初安全生产检查

检查情况：经现场检查，该场所烟感报警器已安装完成，超市内发现有两处消防栓内无灭火器。

整改要求：立即整改。要求负责人加强雨雪冰冻天气安全防范。

当事人：邵世军

记录人：胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.7.5

检查地点: 街道

检查人员: 谢岳行 胡翰轩 汪世友

被检查单位: 欧易尚超市

被检查单位负责人: 谢岳行 联系电话: 13855623095

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年初安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 1. 冰库电线未套管;

2. 冰库未见灭火器。

整改要求: 立即整改隐患2, 正月15前完成隐患1整改。

加强春节期间安全管理。

当事人: 谢岳行

记录人: 胡翰轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2019.2.5

检查地点: 白华村

检查人员: 胡瀚宇 汪世友 司立

被检查单位: 洽县小康饭店

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年初餐饮单位燃气安全检查

检查情况: 经现场检查, 发现平时未交可燃气体报警器

整改要求: 立即交可燃气体报警器

当事人: 朱燕康

记录人: 汪世友

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.5

检查地点: 街道社区

检查人员: 胡瀚宇 沈世友 刘永志

被检查单位: 榔桥饭店

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年初餐饮单位燃气安全检查

检查情况: 经现场检查, 发现烟感报警器未及时安装

整改要求: 要求负责人及时安装可燃气体报警器

当事人: 陈时志

记录人: 沈世友

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.5

检查地点: 西山村

检查人员: 孙毅 汪世名 刘世

被检查单位: 阿庆嫂土菜馆

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年朗燃气安全专项检查

检查情况: 经现场检查, 未发现安全隐患

整改要求: 7日内整改完毕

当事人: 严志庆

记录人: 汪世名

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.5
检查地点: 乌溪村
检查人员: 胡瀚轩 汤世友 刘峰
被检查单位: 缘溪人家
被检查单位负责人: 叶显凤 联系电话: 15221825637
被检查单位安全负责人: 联系电话:
检查项目: 岁年初燃烟花爆竹检查
检查情况: 经现场检查, 发现无烟花爆竹经营许可证

整改要求: 对开业之前烟花爆竹经营许可证

当事人: 叶显凤

记录人: 汤世友

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.5

检查地点: 马迹村

检查人员: 胡新轩 江世友 刘峰

被检查单位: 江南乡村酒店

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年关安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 发现厨房存放燃气钢瓶

整改要求: 将多余的燃气钢瓶搬离厨房

当事人: 周云华

记录人: 江世友

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024. 2. 5

检查地点: 乌溪村

检查人员: 沈世友 刘xx

被检查单位: 燕平超市

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁丰烟花爆竹有限公司安全检查

检查情况: 经现场检查, 1. 无 2m 限位, 2. 堆物杂物

整改要求: 7时42分到位

当事人: 陈某某

记录人: 沈世友

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024. 2.5

检查地点: 街道社区

检查人员: 胡瀚轩 江世友 刘子龙

被检查单位: 王家桥饭店

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁年初餐单位可燃气体安全抽查

检查情况: 经现场检查,

整改要求:

当事人: 李九忠

记录人: 江世友

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.5

检查地点: 街道

检查人员: 江长 彭如 何勇 刘红

被检查单位: 开心园饭店

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年初安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 1. 调节阀未更换

2. 燃气报警器未安装

整改要求: 7日内整改到位

当事人: 顾国存

记录人: 胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间： 2024.2.5

检查地点： 街道

检查人员： 沈世方 郭如 何局 刘明

被检查单位： 根据地饭店

被检查单位负责人： 联系电话：

被检查单位安全负责人： 联系电话：

检查项目： 岁末年初安全生产检查

检查情况： 经现场检查， 1. 气瓶调节阀需更换
2. 烟雾报警器安装过高

整改要求： 立即整改隐患2， 7日内整改隐患1

当事人： 黄顺华

记录人： 刘明

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.5

检查地点: 街道

检查人员: 江世友 刘伟 何勇 刘伟

被检查单位: 小飞排档

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年初安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 1. 调节阀需更换
2. 燃气报警未安装

整改要求: 7日内整改到位

当事人: 吴远飞

记录人: 刘伟

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.5

检查地点: 街道

检查人员: 汪世友 彭何 何均 刘/晓

被检查单位: 杏花村酒店

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年初安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 1. 使用软管

2. 未安装燃气报警器

整改要求: 7日内整改到位

当事人: 洪喜霞

记录人: 刘瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间： 2024.2.5

检查地点： 街道

检查人员： 江也右 刘永 何勇 刘玲

被检查单位： 家胜排档

被检查单位负责人： 联系电话：

被检查单位安全负责人： 联系电话：

检查项目： 岁末年初安全生产检查

检查情况： 经现场检查， 1. 调节阀需更换

2. 燃气报警器未安装

整改要求： 7日内整改到位

当事人： 周家胜

记录人： 刘永新

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.5

检查地点: 街道

检查人员: 张何 何勇 江坡 刘玲

被检查单位: 和平超市

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 烟花爆竹专项检查

检查情况: 经现场检查,

提醒注意、安全, 加强管理。

整改要求:

当事人: 江坡

记录人: 刘新新

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.2.5

检查地点: 街道

检查人员: 彭 何 冯 汪 友 刘 玲

被检查单位: 芳胜超市

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 烟花爆竹专项检查

检查情况: 经现场检查, 少量火炮在店内存放

整改要求: 立即整改

当事人: 夏同芳

记录人: 刘新辉

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间：2024.2.5

检查地点：街道

检查人员：刘何勇 刘何勇

被检查单位：成功超市

被检查单位负责人：联系电话：

被检查单位安全负责人：联系电话：

检查项目：烟花爆竹专项检查

检查情况：经现场检查，烟花爆竹未在指定仓库售卖。

整改要求：立即整改

当事人：郑建光

记录人：胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间： 2024.2.1

检查地点： 大庄村

检查人员： 吴涛 胡瀚轩 汪世友

被检查单位： 兴发便利店

被检查单位负责人： 联系电话：

被检查单位安全负责人： 联系电话：

检查项目： 岁末年关消防安全专项检查

检查情况： 经现场检查，发现超量存储

整改要求： 负责人即刻将其运走，并拉走之药全进行
存储。

当事人：袁兴发

记录人：汪世友

泾县消防救援大队

责令限期改正通知书

泾消限字〔2024〕第 28 号

泾县安德利精品生活超市：

根据《中华人民共和国消防法》第五十三条的规定，我 2人 于 2024 年 2 月 1 日对你单位（场所）进行消防监督检查，发现存在下列第 10. 11 项消防安全违法行为：

- ☐ 1. 未依法进行 ☐ 消防设计备案/☐ 竣工验收消防备案；
- ☐ 2. 消防设施、器材、消防安全标志 ☐ 配置、设置不符合标准，☐ 未保持完好有效；
- ☐ 3. ☐ 损坏/☐ 挪用/☐ 擅自拆除消防设施、器材；
- ☐ 4. ☐ 占用/☐ 堵塞/☐ 封闭疏散通道、安全出口；
- ☐ 5. ☐ 埋压/☐ 圈占/☐ 遮挡消火栓，☐ 占用防火间距；
- ☐ 6. ☐ 占用/☐ 堵塞/☐ 封闭消防车通道，妨碍消防车通行；
- ☐ 7. 人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；
- ☐ 8. 使用 ☐ 不符合市场准入/☐ 不合格/☐ 国家明令淘汰的消防产品；
- ☐ 9. ☐ 电器产品/☐ 燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定；
- ☒ 10. 不履行《中华人民共和国消防法》☒ 第十六条/☐ 第十七条/☐ 第十八条/☐ 第二十一条第二款规定的其他消防安全职责；
- ☒ 11. 其他消防安全违法行为和火灾隐患：_____

具体问题：1. 未制定消防安全管理制度和火灾应急疏散预案。2. 未组织场所内员工开展消防安全教育培训和演练。3. 未落实日常防火巡查检查制度。4. 未安装火灾自动报警系统。5. 消火栓应采取临时增压措施。6. 二层儿童游乐场所的安全出口未安装护栏和楼梯。7. 应急照明灯具位置需要调整位置并安装线路套管。8. 该场所防火分区不符合要求。

对上述第 1-7 项，责令你单位（场所）于 2024 年 2 月 8 日前改正；第 8 项，责令你单位（场所）于 2024 年 3 月 1 日前改正。（可根据实际增减）

改正期间，你单位（场所）应当采取措施，确保消防安全。对消防安全违法行为，将依法予以处罚。

被检查单位（场所）签收：

谢子平

2024年2月1日

2024年2月1日

一式两份，一份交被检查单位（场所），一份存档。

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.1.30

检查地点: 榔桥村

检查人员: 王教

被检查单位: 安徽鹏达包装有限公司

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年初安全生产检查

检查情况: 经现场检查,

1. 车间灭火器前有货物堵塞;

2. 车间内空气开关裸露且安装在木质板上;

3. 二楼仓库灭火器数量不足。

整改要求: 立即整改第1条隐患, 限7日内整改

2.3 隐患。

当事人: 王教

记录人: 王教

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.1.30

检查地点: 黄田村

检查人员: 吴思思 王毅

被检查单位: 黄田景区公司

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年初安全生产、消防检查

检查情况: 经现场检查,

开展消防应急演练。

要求景区加大对古民居、农家乐、娱乐设施等

项目安全排查,及时消除隐患,做好景区消防设

施排查,及时更换过期、破损消防器材。

整改要求:

当事人: 王毅

记录人: 王毅

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.1.25

检查地点: 刘翰轩 江世友

检查人员:

被检查单位: 徽玉阁宾馆

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年关安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 负责人开展自查自纠, 未发现问题

整改要求:

整改要求:

当事人: 叶芳

记录人: 江世友

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024年1月25日

检查地点: 1 黄田村

检查人员: 王明中 汪新强 万志东

被检查单位: 黄田爱心托老所

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 岁末年初安全生产、消防检查

检查情况: 经现场检查, 1. 未与专业消防机构签订维保协议; 2. 老人房间喷淋设施损坏未修复; 3. 值班室监控电脑未装; 4. 院内斜坡未铺设防滑垫。

整改要求: 立即整改

当事人: 李燕丽

记录人: 胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024年1月25日

检查地点: 街道

检查人员: 汪玲 汪玲 汪玲

被检查单位: 培风中学

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 校园安全专项检查

检查情况: 经现场检查, 要求学校深刻汲取河南省南阳市
方城县独树镇英才学校火灾事故教训, 时刻绷紧
安全生产这根弦, 严格落实安全生产责任制, 完
善应急预案和防范措施。

整改要求:

当事人: 王建平

记录人: 胡瀚轩

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间：2024.1.25

检查地点：乌溪村

检查人员：陈东平 汪世友

被检查单位：燕平超市

被检查单位负责人：联系电话：

被检查单位安全负责人：联系电话：

检查项目：烟花爆竹专项检查

检查情况：经现场检查，1.无2米限高线；2.警示标志不清晰

整改要求：需7日内整改到位

当事人：陈东平

记录人：汪世友

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.1.25

检查地点: 溪头村

检查人员: 陈 刘新辉 汪世友

被检查单位: 溪头加盟店

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 烟花(89)专项检查

检查情况: 经现场检查, 无问题

整改要求:

当事人: 胡佳

记录人: 汪世友

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间: 2024.1.25

检查地点: 东溪村

检查人员: 陈磊 刘泽群 汤世友

被检查单位: 次氯酸钙生产车间 (宣纸专用)

被检查单位负责人: 联系电话:

被检查单位安全负责人: 联系电话:

检查项目: 安全生产检查

检查情况: 经现场检查, 无问题

整改要求:

当事人: 杨正

记录人: 汤世友

榔桥镇安全生产现场检查记录

检查时间： 2024.1.25

检查地点： 白华村

检查人员： 金磊 刘瀚轩 汪世友

被检查单位： 友谊小店

被检查单位负责人： 联系电话：

被检查单位安全负责人： 联系电话：

检查项目： 水烟花爆竹专项检查

检查情况： 经现场检查，无问题

整改要求：

当事人： 石来娣

记录人： 汪世友