

1900138

工程竣工验收报告



工程名称: 泾县龙井苑安置小区二期(安置房)16#楼

竣工日期: _____

验收组织单位(章) _____

泾县住房和城乡建设局印制



扫描全能王 创建

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	泾县龙井苑安置小区二期安置房		工程地点	泾县席渡南路与学业路交叉口南	
工程规划许可证号	341823201700255	工程施工许可证号	3418231709130101-SX-002	质量监督注册号	182320190407
工程用途	住宅	设计能力	50年	造价	
工程主要内容	独立基础，框架结构，填充墙内墙采用蒸压加气砼砌块，外墙采用 煤场空心砖，外墙保温采用匀质保吸板，屋面保温采用挤塑板，塑 钢门窗				
开工日期		竣工日期			
建设单位	泾县城城镇化建设有限公司		法定代表人	陈小平	
单位地址	桃花潭东路		项目负责人	程皓	
勘察单位	安徽江华工程科技股份有限公司		资质等级		
设计单位	安徽建工集团有限公司		资质等级	甲级	项目负责人
施工总承包单位	安徽建工集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D134084714	
法定代表人	赵时运		项目经理及证书号	孙金力	
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
分包单位			资质等级及证书号		
监理单位	安徽海星工程咨询有限公司		资质等级及证书号	乙级	
法定代表人	胡明鹏		总监及岗位证书号	王滔	
工程质量监督机构	泾县建设工程质量(安全)监督站				

注：本表由建设单位填写。



单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称	泾县龙井苑安置区 期(暂定名)1#楼	结构类型	框架	工程规模	
施工单位	安徽建工集团有限公司	技术负责人	刘金德	开工日期	
项目经理	沈金伟	项目技术负责人	陈琛	完工日期	
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共8分部, 经查8分部, 符合标准及设计要求8分部			工程质量综合验收结论合格
2	质量控制资料核查	共3项, 经审查符合要求3项, 经核定符合规范要求3项			符合相关规范要求, 验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查3项, 符合要求3项, 共抽查3项, 符合要求3项, 经返工处理符合要求0项			使用功能满足设计及规范要求, 验收合格
4	观感质量验收	共抽查3项, 符合要求3项, 不符合要求0项			观感质量符合要求
5	综合验收结论	满足设计及相关规范要求, 验收合格			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
参加验收单位	(公章)	海王建设有限公司 总监理工程师 王扣林 202012639	运时印	(公章)	单位(项目)负责人
	单位(项目)负责人 年月日	年月日	年月日	年月日	

注: 该表由施工单位填写, 验收结论由监理(建设)单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写。



扫描全能王 创建

工程竣工验收意见

本工程已按工程设计图纸和合同约定的内容全部完成，有完整的技术档案和施工管理资料。建设单位按规定履行了基本建设程序和有关手续；地质勘察文件成果真实，报告提供的地质水文情况基本准确；设计修改变更签证及时，手续合法；工程安全和功能检验资料的核查及安全功能抽查、工程观感质量检查均按照建筑工程施工质量验收统一标准的要求进行检查评定，工程质量达到国家验收标准，满足结构安全和使用功能的要求。工程建设监理公司按有关监理文件要求，对该项目工程进行施工全过程的质量控制，工程能满足设计要求和强制性规范规定，本工程竣工合格。

单位工程观感质量评定为“好”。



验收组组长(签名):

注:建设单位根据验收组意见填写。包括设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。



验收组成员名单



扫描全能王 创建

专业管理部門驗收意見

單位	驗收意見
公安消防部門	年 月 日
規劃部門	年 月 日
環保部門	年 月 日
城建檔案管理機構	年 月 日

監督驗收意見：	工程质量监督站（公章）
年 月 日	

注：驗收意見由專業管理部門明確同意不同意通過驗收，並加蓋單位公章，或者由建設單位記錄專業管理部門認可文件（或不需要認可的依據）並加蓋建設單位公章；監督驗收意見由質量監督局對驗收組織形式、程序、各方提供的相關資料和工程實體質量提出意見，但不做肯定性結論。

