

# 宣城市应急管理局文件

宣应急〔2021〕22号

## 宣城市应急管理局关于层转《国家矿山安全监察局关于河北省两起铁矿瞒报事故的通报》的通知

各县、市、区应急管理局：

现将《国家矿山安全监察局关于河北省两起铁矿瞒报事故的通报》（矿安〔2021〕44号）层转给你们，请你们深刻汲取事故教训，结合当前正在开展的矿山安全生产大排查和外包工程专项整治等工作，切实加强矿山安全监管，进一步规范矿山事故报告工作，严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）有关规定报告事故，坚决杜绝瞒报、谎报事故等行为。

请各县级应急管理部门迅速将通报精神传达至辖区内所有非煤矿山企业。



# 国家矿山安全监察局文件

矿安〔2021〕44号

---

## 国家矿山安全监察局关于 河北省两起铁矿瞒报事故的通报

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团矿山安全监管部门，各省级煤矿安全监察局：

近期，河北省连续发生两起铁矿瞒报事故，教训深刻，影响恶劣。现将有关情况通报如下：

### 一、事故情况

（一）河北省武安市冶金矿山集团团城东矿业有限责任公司“2·24”较大瞒报事故

2021年3月16日，媒体报道“河北武安铁矿3人死亡事故涉嫌瞒报”。3月17日，经河北省邯郸市人民政府核查确认：2021年



2月24日,武安市冶金矿山集团团城东矿业有限责任公司(以下简称“团城东铁矿”)发生事故,造成6人死亡。经初步调查分析,**事故直接原因是:**该矿主立井提升箕斗在提升人员过程中,与梯子间向外突出的隔离网发生挂扯,导致提升箕斗翻转,造成人员坠井死亡。

**事故暴露出的主要问题有:**一是团城东铁矿隐患排查治理不到位。主立井提升绞车、提升钢丝绳均未按规定期限进行检测;未对主立井梯子间的护网、梯子及钢丝绳罐道等设备设施进行定期检查维修;主立井罐道钢丝绳直径和拉紧装置不符合安全规程要求;事故前该矿发现梯子间护网掉落的隐患后未及时处理。二是团城东铁矿安全管理混乱。未按规定设置安全生产管理机构;5名矿领导中有3人的安全生产知识和管理能力考核合格证过期;作业人员上岗前未进行安全生产教育和培训;3名提升机司机均未取得特种作业操作证上岗作业。三是团城东铁矿实际控制人瞒报事故,并安排人员破坏现场和毁灭证据。2月24日,该矿实际控制人李某接到事故电话报告后,未按规定上报事故;救援结束后安排人员拆除了主立井井底车场的摄像头和电话,割断入井电缆,清理马头门处血迹;3月16日下午,又安排人员切断了主立井提升钢丝绳,拆除了绞车房部分设备。四是武安市冶金矿山集团有限公司推进改制不力。该矿自2004年5月转让个人经营,至事故发生时,改制不彻底,致使企业隶属关系混乱,安全生产职责不清,安全生产管理缺位。

(二)河北省赤城县茂源矿业有限责任公司黄草梁铁矿“4·5”较大瞒报事故

2021年4月23日,群众举报“4月5日茂源矿业公司发生井下事故,造成6名工人遇难”。经公安机关核查,2021年4月5日,河北省赤城县茂源矿业有限责任公司黄草梁铁矿发生事故,目前已核实4人遇难。经初步分析,作业人员在井下一水平、二水平之间的上山处采用“吊绳打眼”(作业人员安全绳悬挂在同一根主绳索上)方式在打孔作业过程中,主绳索断裂导致作业人员坠落死亡。

**事故暴露出的主要问题有:**一是涉嫌非法层层转包。事故企业将井下采矿工程承包给陕西省凯德金工程有限公司,凯德金公司又将南区和北区分包给2个承包人,2人又以井口为单位转包给4个包工头。二是涉嫌超层越界开采。事故企业蓄意打开矿界封堵墙,越界打盲井掘平巷,超出矿界范围水平距离240多米。三是故意破坏现场和瞒报事故。4月7日,矿方将事故点采出的矿石共38箕斗提出矿井,对现场血迹进行了处理;8日,又将打开的封堵墙重新砌上,掩盖事实,制造假象。该矿实际控制人和主要负责人、承包人均涉嫌参与事故瞒报。

## 二、工作要求

各地矿山安全监管监察部门和矿山企业要深刻汲取事故教训,围绕“从根本上消除事故隐患,从根本上解决问题”,采取有力措施,狠抓责任落实,有效防范各类矿山事故发生。



(一)深化矿山安全大排查。各级矿山安全监管监察部门要认真组织深化矿山安全生产大排查,认真落实《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》(安委办〔2021〕3号)提出的“六严禁、三严格”九项措施,特别要严厉打击违规转包井下工程、违规动火作业、使用不合格设备设施、未经批准擅自组织生产建设、破坏安全监控设施设备逃避监管、特种作业人员无证上岗等违法违规行为。

(二)扎实开展矿山外包工程等专项整治。各省级矿山安全监管监察部门要严格按照《国家矿山安全监察局关于开展全国矿山外包工程和资源整合煤矿安全生产专项整治的通知》(矿安〔2021〕43号)要求,扎实做好矿山企业自查、全覆盖检查和抽查复查,严肃查处矿山违规分包转包和煤矿假整合假重组等违法违规行为,有效推动矿山安全专项整治三年行动和安全生产大排查等重点工作任务落实。

(三)切实加强矿山安全监管。各级矿山安全监管部门要聚焦突出问题、重点难点问题,突出地下矿山、尾矿库等,认真研判分析本地区矿山安全存在的薄弱环节和漏洞,下大气力补短板、堵漏洞、强弱项。要认真督促矿山企业全面落实安全生产主体责任,持续强化隐患排查治理和现场安全管理,有效防范和化解各类矿山安全风险。要强化督导检查,对于工作推进不力、责任不落实、形式主义严重、工作成效不明显的地区,开展重点和专项督导。

(四)严厉打击瞒报谎报事故违法行为。各级矿山安全监管监

察部门要进一步加强和规范矿山事故报告工作,督促辖区矿山企业严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)有关规定报告事故,坚决打击瞒报谎报事故行为,依法严惩瞒报谎报事故责任人,对触犯刑法的,坚决移送司法机关处理。

(五)依法依规开展事故调查处理。河北省应急管理厅要对这两起瞒报事故提级组织调查处理,按照“四不放过”原则,查明事故瞒报情况、事故原因和存在的问题,依法依规追究相关单位和人员责任。各地区要结合该起事故和近期矿山事故暴露出的主要问题,深入开展事故警示教育,举一反三,严防同类事故再次发生。

请各省级矿山安全监管部门迅速将本通报精神传达至辖区内所有矿山企业。



(信息公开形式:不予公开)

---

国家矿山安全监察局综合司

2021年5月10日印发

---

经办人:苗耀武

电话:64463973

共印 50 份

---