

宣城市房屋建筑和市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称： 宣城市妇幼保健院建设项目医疗综合楼

竣工日期： 2021.6.30

建设单位 (公章) _____



宣城市住房和城乡建设局制

房屋建筑和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	宣城市妇幼保健院建设项目医疗综合楼		工程地点	宣城市经济技术开发区		
施工图审查合格书编码	3418031709070101-TX-001	工程规划许可证号	341800201700184		工程施工许可证号	3418031709070101-SX-001
工程用途	公共	工程规模	47660.33m2		造价	7817.2539 万元
工程主要内容	宣城市妇幼保健院建设项目医疗综合楼工程建筑面积 47660.33 m²，主楼地下一层，地上八层，建筑高度 33.6m，附楼三层；地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及供暖、通风与空调、建筑电气、建筑节能、电梯九个分部					
开工日期	2017.12.20		竣工日期	2021.6		
建设单位	宣城市公共重点工程建设处		法定代表人	金锡兰		
单位地址	宣城市宣州区建设科技大厦		项目负责人	李杰		
勘察单位	宣城市建筑勘察院有限公司		资质等级	乙级	项目负责人	陈光怡
设计单位	浙江省现代建筑设计研究院有限公司		资质等级	建筑工程甲级	项目负责人	曾国良
施工总包单位	安徽华瓴建工集团有限公司		资质等级及证书号	一级		
法定代表人	王家伶		项目经理及证书号	王涛 0018244		
分包单位	江苏启安建设集团有限公司		资质等级及证书号	一级 D132039176		
分包单位	福建省五洲建设集团有限公司		资质等级及证书号	消防专业分包一级		
分包单位	金工建设集团股份有限公司		资质等级及证书号	建筑装饰装修工程专业承包壹级		
监理单位	广东建设工程监理有限公司		资质等级及证书号	综合资质		
法定代表人	刘诚		总监及岗位证书号	耿乙军 44016618		



工程竣工验收意见

工程名称：宣城市妇幼保健院建设项目医疗综合楼

宣城市妇幼保健院建设项目医疗综合楼工程建筑面积 47660.33 m²，主楼地下一层，地上八层，建筑高度 33.6m，附楼三层。

本工程由建设单位组织勘察单位，设计单位，施工单位，监理单位，进行竣工验收，验收程序符合现行国家法律、法规及规范要求。

经检查验收，各分部工程的质量合格，质量控制资料基本完整，分部工程中有关安全、节能、环境保护、和主要使用功能的检验资料基本完整，主要使用功能的抽查记录符合相关规范规定，观感质量一般。

依据《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意该工程合格验收。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写并加盖公章。包括：建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容。

验收组成员名单

工程名称:

姓 名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
刘朝明	组长	宣城市公共重点工程建设处	副主任	刘朝明
耿乙军	副组长	广东建设工程监理有限公司	项目总监	耿乙军
赵亮	组员	浙江省现代建筑设计研究院有限公司	项目负责人	赵亮
王乐	组员	宣城市公共重点工程建设处	工管科科长	王乐
夏永胜	组员	广东建设工程监理有限公司	监理工程师	夏永胜
李杰	组员	宣城市公共重点工程建设处	业主代表	李杰
王继昊	组员	宣城市公共重点工程建设处	造价师	王继昊
程涛	组员	宣城市公共重点工程建设处	业主代表	程涛
王幼俊	组员	宣城市卫生健康委员会	项目负责人	王幼俊
张晗	组员	宣城市人民医院	基建科科长	张晗
王涛	组员	安徽华佗建工集团有限公司	项目经理	王涛
陈光怡	组员	宣城市建筑勘察院有限公司	项目负责人	陈光怡
任三丰	组员	广东建设工程监理有限公司	监理工程师	任三丰
吴善松	组员	江苏启东建设集团有限公司	项目经理	吴善松
李尔望	组员	金工建设集团股份有限公司	项目经理	李尔望
曾国良	组员	浙江省现代建筑设计研究院有限公司	项目负责人	曾国良
马松	组员	安徽华佗建工集团有限公司	项目技术负责人	马松
杨政远	组员	福建省五洲建设集团有限公司	项目经理	杨政远
陈翔	组员	宣城市人民医院	药剂科主任	陈翔
冯德文	组员	宣城市人民医院	药剂科主任	冯德文
王东亮	组员	宣城市人民医院	基建科科长	王东亮
以下无正文				

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	宣城市妇幼保健院建设项目医疗综合楼	结构类型	框架	层数/建筑面积	八层/47660.33m ²
施工单位	安徽华瓴建工集团有限公司	技术负责人	张春	开工日期	2017.12.20
项目负责人	王涛	项目技术负责人	马松	完工日期	2021.6
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程	共 9 分部, 经查符合设计及标准规定 9 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 35 项, 经核查符合规定 35 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项, 符合要求 22 项, 共抽查 22 项, 符合要求 22 项, 经返工处理符合要求 1 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 19 项, 达到“好”和“一般”的 19 项, 经返修处理符合要求的 1 项			合格
5	综合验收结论	合格			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
	2021年6月30日	2021年6月30日	2021年6月30日	2021年6月30日	2021年6月30日

注: 该表相关工程信息由施工单位填写, 验收记录或验收结论由监理或建设单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写。单位工程验收时, 项目负责人应由相应单位的法人代表书面授权。