



宣城市梅子冈路与通港路交叉口西北角地块控制性详细规划

——现状图

区位索引		指北针 比例尺	
图例		规划地块 用地位置	东至：梅子冈路 西至：地块边界 南至：通港路 北至：地块边界
		空间位置	平面图是以用地红线为准，地上和地下工程 施工前可依据该图进行规划。

现状分析：

- 1>土地类型：
现状主要为空闲地。
- 2>基础设施：
东侧梅子冈路已建成，其余道路均未建成通车。
- 3>地形地貌：
地块内部地势有一定的高差，整体呈西低东高趋势，高程处于19-34m之间。
- 4>周边现状：
地块北侧、东侧、西侧和南侧均为空闲地。

宣城市规划设计研究院有限公司	委托单位	宣城高新投资发展有限公司			项目名称	宣城市梅子冈路与通港路交叉口西北角地块控制性详细规划				图 名	现状图			工程编号	C-1-22-001	
Xuancheng Academy of Urban Planning&Design, Co., Ltd	设 计		校 对		负 责 人		审 核		审 定		比 例	1:2000	图 号	03-02	日 期	2022. 01. 05