

2023年度郎溪县保障性住房房屋维修情况

序号	维修房屋地址	楼栋	房号	维修内容	维修标准	维修资金来源	维修单位名称	联系人
1	北港绿园	1幢2单元	202	内下水道、外下水 道严重堵塞	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
2	汤西底	3幢	201	墙面、坐便器	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
3	静雅新苑	1幢3单元	501	门锁、玻璃	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
4	静雅新苑	2幢5单元	102	玻璃窗	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
5	东升花园	4幢1单元	104	墙皮脱落、插座	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
6	东升花园	4幢1单元	204	灶台、卫生间门、 马桶、窗扇	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
7	三小公租房	1幢	公共区域8	顶楼增压泵漏水、 三楼女浴室淋浴头 、楼顶清理	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
8	惟和小区	3幢4单元	508	室内查线路、插座 没电	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
9	北港绿园	22幢2单元	603	灯、门锁、墙面砖	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
10	北港绿园	22幢1单元	605	厨房门、三联龙头	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
11	静雅新苑	2幢2单元	201	厨房烟道顶部大面 积漏水严重	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
12	静雅新苑	6幢4单元	501	插座	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
13	静雅新苑	3幢4单元	202	插座、下水管	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
14	静雅新苑	3幢4单元	102	插座4个没电	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华
15	静雅新苑	3幢3单元	102	下水管堵塞严重	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方 案，完成维修	财政拨款	山岳建设工 程有限公司	韦孝华

16	静雅新苑	2幢2单元	101	下水管堵塞严重	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
17	静雅新苑	2幢1单元	101	防盗门、下水道	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
18	三小公租房	1幢	318	电表	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
19	三小公租房	1幢	226	灯	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
20	三小公租房	1幢	公共区域10	空气能开关、冷热交换机故障	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
21	三小公租房	1幢	公共区域11	男浴室门打不来	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
22	三小公租房	1幢	420	阳台门、入户门	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
23	北港绿园	14幢2单元	202	卫生间渗水	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
24	北港绿园	14幢1单元	303	厕所门、阳台灯	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
25	北港绿园	22幢1单元	1103	双联龙头、角阀、马桶盖	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
26	北港绿园	22幢1单元	604	推拉门问题	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
27	静雅新苑	2幢1单元	101	阳台门	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
28	静雅新苑	2幢5单元	102	双联龙头	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
29	静雅新苑	3幢5单元	301	坐便器渗水	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
30	东升花园	4幢2单元	204	下水管漏水、马桶水关不上	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
31	沁心园	2幢	602	卫生间管道渗水	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
32	沁心园	3幢	404	客厅顶、卫生间顶渗水、灯	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
33	沁心园	3幢	601	卫生间顶、门、洗脸盆	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华

34	沁心园	3幢	504	房门、坐便器	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
35	静雅新苑	2幢2单元	302	龙头、灯、卫生间渗水	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
36	静雅新苑	3幢4单元	102	下水管	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
37	静雅新苑	2幢4单元	101	房间灯2个、防盗门	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
38	三小公租房	1幢	配电房	断路器	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
39	三小公租房	1幢	402	阳台门	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
40	三小公租房	1幢	401	墙面漏水、4楼厕所门、水房灯	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
41	三小公租房	1幢	公共区域12	2-4层水房水龙头	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
42	三小公租房	1幢	312	灯	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华
43	北港绿园	22幢2单元	1103	门锁4把、洗菜盆下水一套	根据承租户报修信息进行现场查看，制定方案，完成维修	财政拨款	山岳建设工程有限公司	韦孝华

[illegible]

[illegible]

[illegible]