

港口安全督查表

单位名称:

定伟港

检查内容	检查标准	检查结果	存在的问题
基础工作	证照齐全、有效（依法办理港口经营许可证、保安证书等，且都在有效期内）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	经营范围与相关证照许可范围一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	依法设置安全生产管理机构或配备专职人员；负责人和安全生产管理人员经过安全专业知识培训	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	人员(安全员)变更未报备
	及时制（修）订安全生产管理制度，落实安全生产责任制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	按规定提取和使用安全生产费用	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	未按要求提取和使用安全费用
	建立并完善各类安全管理登记台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
现场作业	现场作业区域安排管理人员；作业人员按要求穿戴防护用品	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	相关机械设施、设备在检验有效期内；作业人员持证情况符合要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	消防、救生、防火、防风、防碰撞、防爆、防雷、防静电、防毒、防泄漏、防腐等防护或隔离设施、设备完好	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	危险品码头、储罐区封闭并设置了监控设施；建立并完善进出港区人员、车辆管理台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	作业现场设置安全操作规程和事故处置方案告示牌	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	发现其它安全风险、隐患或非法、违法、违规、违章操作行为	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	动火、有限空间作业审批表不规范、(气体检测), 分钟
风险管控	开展风险源辨识、评估、管控工作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	制定风险防控措施并如实告知从业人员	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	依法规范推进企业安全生产标准化建设	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
隐患整治	定期组织开展隐患排查和重要时段隐患排查，建立隐患排查台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	对排查出的重大安全隐患进行报备，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
应急管理	按规定建立应急预案体系、依法报备并适时组织开展应急演练	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	有限空间应急预案未报备(通风、救援)
	应急设施、设备、物资、人员到位；及时处置突发事件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
教育培训	定期组织开展安全生产教育培训	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	新员工岗前培训不规范

检查负责人:

马建强

检查日期:

2023.9.19

整改责任人:

马建强

整改限期:

2023.9.19



公路施工现场安全管理督查表

项目名称:

博乐2023年X111、Y178改建

施工单位:

新疆广核生益同林建设有限公司

检查内容	检查标准	检查结果	存在的问题
基础工作	证照齐全、有效 (依法办理施工单位安全生产许可证等证照, 且都在有效期内)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	施工资质过期
	工程范围与相关证照许可范围一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	依法设置安全生产管理机构或配备专职人员; 负责人和安全生产管理人员经过安全专业知识培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	及时制 (修) 订安全生产管理制度, 落实安全生产责任制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	未制定安全生产责任制
	按规定提取和使用安全生产费用, 购买安全生产责任保险	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	未根据要求提取使用费用
	建立并完善各类安全管理登记台账	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	未根据要求提取使用费用
现场作业	制定并落实现场作业人员安全防护措施并做好上岗前、作业中和收工后检查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	施工机械设备、设备 (含特种设备) 在检验有效期内; 特种设备作业人员持证情况符合要求	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	特种设备作业人员持证过期 (9月24日)
	施工现场按规定张贴安全责任书、安全警示标示等	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	未发现施工现场电器线路老化、安全设施损坏、闲杂人员进出施工现场等现象	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	施工现场按规定配备消防、劳保等相关器材和用品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	未发现其它安全风险、隐患或非法、违法、违规、违章操作行为	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
风险管控	开展风险源辨识、评估、管控工作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	制定风险防控措施并如实告知从业人员	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	依法规范推进企业安全生产标准化建设	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
隐患整治	定期组织开展隐患排查和重要时段隐患排查, 建立隐患排查台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	对排查出的重大安全隐患进行报备, 做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
应急管理	按规定建立应急预案体系、依法报备并适时组织开展应急演练	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	未根据要求制定预案, 未演练
	应急设施、设备、物资、人员到位; 及时处置突发事件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
教育培训	定期组织开展安全生产教育培训	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	未开展培训

检查负责人:

整改责任人:

检查日期:

整改限期:

2023.9.20

2023.9.27

公路施工现场安全管理督查表

项目名称: 5604 飞半路美的公路项目

施工单位: 四川顺美

检查内容	检查标准	检查结果	存在的问题
基础工作	证照齐全、有效（依法办理施工单位安全生产许可证等证照，且都在有效期内）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	工程范围与相关证照许可范围一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	依法设置安全生产管理机构或配备专职人员；负责人和安全生产管理人员经过安全专业知识培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	及时制（修）订安全生产管理制度，落实安全生产责任制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	按规定提取和使用安全生产费用，购买安全生产责任保险	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	建立并完善各类安全管理登记台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
现场作业	制定并落实现场作业人员安全防护措施并做好上岗前、作业中和收工后检查	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	现场作业人员未佩戴安全帽和反光背心
	施工机械设施、设备（含特种设备）在检验有效期内；特种设备作业人员持证情况符合要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	施工现场按规定张贴安全责任书、安全警示标示等	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	现场缺失、损坏标志标牌
	未发现施工现场电器线路老化、安全设施损坏、闲杂人员进出施工现场等现象	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	施工现场按规定配备消防、劳保等相关器材和用品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	未发现其它安全风险、隐患或非法、违法、违规、违章操作行为	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	机械随意停放
风险管控	开展风险源辨识、评估、管控工作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	制定风险防控措施并如实告知从业人员	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	依法规范推进企业安全生产标准化建设	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
隐患整治	定期组织开展隐患排查和重要时段隐患排查，建立隐患排查台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	对排查出的重大安全隐患进行报备，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
应急管理	按规定建立应急预案体系、依法报备并适时组织开展应急演练	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	应急设施、设备、物资、人员到位；及时处置突发事件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
教育培训	定期组织开展安全生产教育培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

检查负责人:

整改责任人:

检查日期: 2023.7.26

整改限期: 2023.7.30

S604 美丽公路工程项目安全生产检查





