

附件 1

# 安徽省入河排污口监督检查记录表（参考）

检查单位	宣城市泾县生态环境局
被检查单位	广德中铁水务有限公司
现场检查内容	入河排污口点位、水质、标识牌
存在问题	无
整改意见与建议	

检查人员：詹成刚 朱波

被检查单位：广德中铁水务有限公司

检查单位：宣城市泾县生态环境局

被检查单位：

检查时期：2021.4.7

