







单位工程竣工验收证明书

工程名称：宣城旅游学校迁址新建项目

验收日期：2022 年 9 月 30 日

建设单位	旌德县华旌建设发展有限公司				监理单位	安徽祥润工程项目管理有限公司			
施工单位	江苏华昊建设集团有限公司				设计单位	上海中建建筑设计院有限公司			
建筑面积	52585.75 m²	结构类型	框架	层数	二/五/六层	开工日期	2020.4.28	竣工日期	2022.9.30

验收意见	<div>1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。</div> <div>2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。</div> <div>3、工程的观感质量合格。</div> <div>4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。</div>								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	有关单位	
工地代表： <div> (签字) (公章)</div>	总监理工程师： <div> (签字) (公章)</div>	项目负责人： <div> (签字) (公章)</div>	项目负责人： <div> (签字) (公章)</div>	参加人员： <div> (签字) (公章)</div>	<div> (公章)</div>

单位工程竣工验收证明书







工程名称：宣城旅游学校迁址新建项目-1#宿舍楼

验收日期：2022 年 6 月 6 日

建设单位	旌德县华旌建设发展有限公司				监理单位	安徽祥润工程项目管理有限公司			
施工单位	江苏华昊建设集团有限公司				设计单位	上海中建建筑设计院有限公司			
建筑面积	7641.3 m²	结构类型	框架	层数	六层	开工日期	2020.4.28	竣工日期	2022.6.6

验收意见

- 1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。
- 2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。
- 3、工程的观感质量合格。
- 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	有关单位	
工地代表： <div> (签字) (公章)</div>	总监理工程师： <div> (签字) (公章)</div>	项目负责人： <div> (签字) (公章)</div>	项目负责人： <div> (签字) (公章)</div>	参加人员： <div> (签字) (公章)</div>	<div> (公章)</div>

单位工程竣工验收证明书







工程名称：宣城旅游学校迁址新建项目-2#宿舍楼

验收日期：2022 年 6 月 6 日

建设单位	旌德县华旌建设发展有限公司				监理单位	安徽祥润工程项目管理有限公司			
施工单位	江苏华昊建设集团有限公司				设计单位	上海中建建筑设计院有限公司			
建筑面积	7641.3 m²	结构类型	框架	层数	六层	开工日期	2020.4.28	竣工日期	2022.6.6

验收意见

- 1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。
- 2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。
- 3、工程的观感质量合格。
- 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	有关单位	
工地代表： <div><div>(签字)</div><div>(公章)</div></div>	总监理工程师： <div><div>(签字)</div><div>(公章)</div></div>	项目负责人： <div><div>(签字)</div><div>(公章)</div></div>	项目负责人： <div><div>(签字)</div><div>(公章)</div></div>	参加人员： <div><div>(签字)</div><div>(公章)</div></div>	<div><div>(公章)</div></div>

单位工程竣工验收证明书

工程名称：宣城旅游学校迁址新建项目-食堂

验收日期：2022 年 6 月 6 日

建设单位	旌德县华旌建设发展有限公司				监理单位	安徽祥润工程项目管理有限公司				
施工单位	江苏华昊建设集团有限公司				设计单位	上海中建建筑设计院有限公司				
建筑面积	2721.57 m²	结构类型	框架	层数	二层/局部三层	开工日期	2020.4.28	竣工日期	2022.6.6	
验收意见	1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。 2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。 3、工程的观感质量合格。 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。									
建设单位		监理单位		设计单位		施工单位		有关单位		
工地代表： 		总监理工程师： 		项目负责人： 		项目负责人： 		参加人员： 		

单位工程竣工验收证明书

工程名称：宣城旅游学校迁址新建项目-教学楼

验收日期：2022 年 9 月 30 日

建设单位	旌德县华旌建设发展有限公司				监理单位	安徽祥润工程项目管理有限公司			
施工单位	江苏华昊建设集团有限公司				设计单位	上海中建建筑设计院有限公司			
建筑面积	9192.99 m²	结构类型	框架	层数	五层	开工日期	2020.4.28	竣工日期	2022.9.30

验收意见	<div>1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。</div> <div>2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。</div> <div>3、工程的观感质量合格。</div> <div>4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。</div>								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	有关单位	
工地代表： <div></div>	总监理工程师： <div></div>	项目负责人： <div></div>	项目负责人： <div></div>	参加人员： <div></div>	<div></div>







单位工程竣工验收证明书

工程名称：宣城旅游学校迁址新建项目-实训楼

验收日期：2022 年 9 月 30 日

建设单位	旌德县华旌建设发展有限公司				监理单位	安徽祥润工程项目管理有限公司			
施工单位	江苏华昊建设集团有限公司				设计单位	上海中建建筑设计院有限公司			
建筑面积	17473.04 m²	结构类型	框架	层数	六层	开工日期	2020. 4. 28	竣工日期	2022. 9. 30

验收意见	1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。 2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。 3、工程的观感质量合格。 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。
------	---

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	有关单位	
工地代表：  (签字) (公章)	总监理工程师：  (签字) (公章)	项目负责人：  (签字) (公章)	项目负责人：  (签字) (公章)	参加人员：  (签字) (公章)	 (公章)




单位工程竣工验收证明书

工程名称：宣城旅游学校迁址新建项目-综合楼

验收日期：2022 年 9 月 30 日

建设单位	旌德县华旌建设发展有限公司				监理单位	安徽祥润工程项目管理有限公司			
施工单位	江苏华昊建设集团有限公司				设计单位	上海中建建筑设计院有限公司			
建筑面积	7308.51 m²	结构类型	框架	层数	六层	开工日期	2020.4.28	竣工日期	2022.9.30

验收意见	<div>1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。</div> <div>2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。</div> <div>3、工程的观感质量合格。</div> <div>4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。</div>								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	有关单位	
工地代表： <div></div>	总监理工程师： <div></div>	项目负责人： <div></div>	项目负责人： <div></div>	参加人员： <div></div>	<div></div>
(签字)	(签字)	(签字)	(签字)	(签字)	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	

单位工程竣工验收证明书

工程名称：宣城旅游学校迁址新建项目-配电房

验收日期：2022 年 9 月 30 日

建设单位	旌德县华旌建设发展有限公司				监理单位	安徽祥润工程项目管理有限公司				
施工单位	江苏华昊建设集团有限公司				设计单位	上海中建建筑设计院有限公司				
建筑面积	220.5 m²	结构类型	框架	层数	一层	开工日期	2020.4.28	竣工日期	2022.9.30	
验收意见	<div>1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。</div> <div>2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。</div> <div>3、工程的观感质量合格。</div> <div>4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。</div>									
建设单位		监理单位		设计单位		施工单位		有关单位		
<div>工地代表：</div> <div></div>		<div>总监理工程师：</div> <div></div>		<div>项目负责人：</div> <div></div>		<div>项目负责人：</div> <div></div>		<div>参加人员：</div> <div></div>		<div></div>

单位工程竣工验收证明书

工程名称：宣城旅游学校迁址新建项目-传达室

验收日期：2022 年 9 月 30 日

建设单位	旌德县华旌建设发展有限公司				监理单位	安徽祥润工程项目管理有限公司			
施工单位	江苏华昊建设集团有限公司				设计单位	上海中建建筑设计院有限公司			
建筑面积	386.54 m²	结构类型	框架	层数	二层	开工日期	2020.4.28	竣工日期	2022.9.30

验收意见

- 1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。
- 2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。
- 3、工程的观感质量合格。
- 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	有关单位	
工地代表：  (公章)	总监理工程师：  (公章)	项目负责人：  (公章)	项目负责人：  (公章)	参加人员：  (公章)	 (公章)

单位工程竣工验收证明书

工程名称：宣城旅游学校迁址新建项目-运动场、篮球场

验收日期：2022 年 9 月 30 日

建设单位	旌德县华旌建设发展有限公司			监理单位	安徽祥润工程项目管理有限公司					
施工单位	江苏华昊建设集团有限公司			设计单位	上海中建建筑设计院有限公司					
建筑面积		结构类型		层数		开工日期	2020.4.28	竣工日期	2022.9.30	
验收意见	1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。 2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。 3、工程的观感质量合格。 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。									
建设单位		监理单位		设计单位		施工单位		有关单位		
工地代表：  (签字) (公章)		总监理工程师：  (签字) (公章)		项目负责人：  (签字) (公章)		项目负责人：  (签字) (公章)		参加人员：  (签字) (公章)		

单位工程竣工验收证明书

工程名称：宣城旅游学校迁址新建项目-室外附属

验收日期：2022 年 9 月 30 日

建设单位	旌德县华旌建设发展有限公司			监理单位	安徽祥润工程项目管理有限公司				
施工单位	江苏华昊建设集团有限公司			设计单位	上海中建建筑设计院有限公司				
建筑面积		结构类型		层数		开工日期	2020.4.28	竣工日期	2022.9.30
验收意见	1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。 2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。 3、工程的观感质量合格。 4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。								
建设单位		监理单位		设计单位		施工单位		有关单位	
工地代表：  (公章)		 (公章)		 (公章)		 (公章)		 (公章)	